

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ POEWANGELICKI

odbud. ob. par. p. v. Amort. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

2. Miejscowość

CEDRY WK.

Qm. CEDRY WK.

3. Wiek XIV

4. Styl gotyk

5. Kubatura m³ ~ 45906. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: ~ 540 b) użytkowa: ~ 540

20. Przynależność administracyjna

a) województwo GDAŃSKIE

b) powiat GDAŃSKI

c) gmina CEDRY WK.

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) ściany cegła

b) sklepienia —

c) stropy drewno

d) więzania dachu drewno storczyk.

e) krycie dachu dach. holend. hełm wieży gont.

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych —

b) innych pomieszczeń 2

c) piwnic

a) ogrody stylowe —

b) sady i grunty uprawne —

c) lasy —

d) wody —

e) inne —

a) kolejowa Washot. Cedry Wk. —

b) autobusowa Cedry Maie 3

22. Właściciel i jego adres

Własn. państwowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Profilmowany portal zachodni

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych — " — do 1945 r.

17. Użytkowanie obecne nieużytkowana ruina

18. Nadaje się do użycia na kościół

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzniesiony w XIV w., przebudowany w XVII w. na pseudo-bazylikę.

W 1945 r. pożar

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r. niezniszczony

XI.1939 r. — " —

XII.1945 r. spalony, ruina

IX.1959 Stan murów masy dobry, duże ubytki w murach wieży. Konieczne zabezpiecz.

IX.65 Stan j.w. l. otworów.

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografie



Orientowany. Trójnawowy - trzypiętowy z wydzielonym wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Od zachodu murowana wieża, przed zniszczeniem zwieńczona drewnianą nadbudową z 8-boczną izbica i hełmem-iglicą. Oszkarpowany. Portal zach. ostrołuczny profilowany. Ściany boczne korpusu nawowego przed pożarem nadbudowane były w konstrukcji ryglowej wypiętą.



od strony połudn.



od strony zach.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25.IX.1959
Lech Kinyzanowski
Jerzy Tukalo

37. Sprawdził dnia

mgr Tadeusz Domagała
Wrzes 1965

mp2 67.
[Signature]

