

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FILIALNY PK. ŚW. RODZINY

2. Miejscowość

BINCZE

3. Wiek

XVIII

4. Styl

Barok

5. Kubatura m³

812,5

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 105 b) użytkowa: 105

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KOSZALIN

b) powiat

CZĘCHÓW

c) gmina

S. g.

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

Ryglowe wyp. cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewn.

d) więzania dachu

drewn.

e) krycie dachu

kupkiem

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

-

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

cmentarz

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

BINCZE

2

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

~~Zakon o.o. misjonarzy w Binczech~~

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Uniechów

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

~~Ołtarz rokokowy~~
hełm barokowy kryty gontem
płatan o formach barokowych
empore

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

~~Kościół katolicki~~

kościół ewangelicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j. w.

17. Użytkowanie obecne

~~Kościół katolicki~~

NIEUŻYWANY

18. Nadaje się do użycia na

kościół

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Pamerenik Michael et Jacob Lorenz.

Bud.: 1761 Data na dzwonie 1610
(chorągiewka z 1592 r.)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

X. 1959 r.

stopień zniszczenia
(ściany zewnętrzne i pokrycie dachu)

2%

XII. 1963 r.

STAN DOŚĆ DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


WKZ Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Dostępny - klucz w klasztorze

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



BINCZE, p. CZKUCHÓW (2)
/BARENWALDE/ INW. I OPR.: R. MASSALSKI
10.VIII.1958 J. STANKIEWICZ

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10.VIII.1958.

37. Sprawdził dnia

20.XII.58

W. XI. 1963. inż. F. PTASZYŃSKI