

1. Obiekt

223/1

Kościół parafialny p.w. Świętej Katarzyny


2. Czas powstania

1716r, 1760r.

3. Miejscowość

BRZEŻNO SZLACHECKIE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo **śląskie**

gmina **Lipnica**

pow. **BYTÓW**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

niem. Birkhof

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo **koszalińskie**

powiat **bytowski**

8. Właściciel i jego adres

Parafia

9. Użytkownik i jego adres

Parafia

10. Rejestr zabytków

Nr **A-237** data **12.03.1987**

Andrzej Pajzderski

sierpień 1984r

autor zdjęć

data wykonania

miejsce przechowywania negatywów **BBiDZ Słupsk**

17 P/20

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Kościół wzmiankowany w 1410r.

W 1570r parafialny. Od połowy wieku XVII do 1901r filialny parafii borzyszkowskiej. Obecny zbudowany przez cieślę Michała Strenga, z wieżą wzniesioną przez cieślę Kiellera na miejscu poprzedniego, również drewnianego. W 1760r budowa wieżyczki na sygnaturkę z fundacji ks. Jana Borka, proboszcza borzyszkowskiego. W 1762r remont dachu. Odnowiony w 1819r. W 1902r odnowiony i rozbudowany z przedłużeniem ku wschodowi.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Usytuowany w centrum wsi, orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu z kamieni, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej.

-strop w części starszej nawy belkowy, profilowany, w przęśle wschodnim i prezbiterium stropy płaskie.

-wieżba dachowa drewniana, storczykowa.

-dachy dwuspadowe, kryte gontem, dach prezbiterium z trójpołaciowym zamknięciem od wschodu, przechodzący połacią na zakrystię północną.

Wieża zwieńczona dachem namiotowym z ośmioboczną latarnią, nakrytą ośmioboczną iglicą z chorągiewką.

-posadzki w nawie i prezbiterium-płytki cementowe, w kruchcie-terakota.

-schody na chór drewniane, wyżej na wieżę drewniane drabiny.

-okna w części starszej kościoła prostokątne, w nowszej ostrołukowe z drobnym podziałem,

-drzwi zewnętrzne do kościoła deskowe z kutymi zawiasami. Pozostałe drzwi również deskowe.

RZUT-kościół zbudowany na rzucie prostokąta, od wschodu prezbiterium zamknięte trójbocznie z dwiema prostokątnymi w rzucie przybudówkami zakrystyjnymi po bokach. Nawa prostokątna, trójprzęsłowa, przy niej od południa dawna kruchta, przekształcona w kaplicę. Od zachodu kwadratowa wieża poprzedzona nowszą kruchtą.

BRYŁA korpusu nawy zwarta, prezbiterium niższe, od zachodu wyodrębniona trójkondygnacyjowa wieża z małą przybudówką-kruchtą od północy przykrytą dachem namiotowym. Na kalenicy dachu nawy kwadratowa wieżyczka na sygnaturkę, nakryta daszkiem gontowym z wiatrowskazem wyciętym w kształcie koguta.

ELEWACJE proste, bez detalu i dekoracji, na zewnątrz szalowane deskami, nawy wzmocnione lisicami. W zwieńczeniu profilowany gzyms.

WNĘTRZE jednoprzestrzenne, od zachodu chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, z ramionami wybiegającymi wzdłuż bocznych ścian nawy.

WYPOSAŻENIE -ambona późnobarokowa, feretron rokokowy-3 ćw. XVIIIw. Krucyfiks późnobarokowy-ok, poł. XVIIIw, monstrancja neobarokowa z 1870r. fundowana przez Mariannę Chamier-Gliszczyńską. Organy, trzy dzwony.

INSTALACJE-elektryczna.

14. Kubatura 860 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 214,5 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne Kościół Filialny parafii borzyszkowskiej	17. Użytkowanie obecne Kościół Parafialny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Gruntownie odnowiony w latach 1951-59.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje) Stan obiektu bardzo dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, tom XI, zeszyt 5.
PAN IS 1979r, str. 8-9

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Ewa Karpowicz

Imię i nazwisko

październik 1984r

data

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki

dwie wkładki ze zdjęciami



1.



2.



3.



4.



5.

1.Elewacja południowa, 2.Fragment elewacji południowej-detale ogrodzenia, 3.Elewacja północno-wschodnia, 4.Elewacja wschodnia, 5.Wnętrze kościoła z widokiem na prezbiterium.



6.



7.



8.



9.

6. Ołtarz główny w prezbiterium, 7. Widok na wnętrze kościoła z chóru muzycznego, 8. Fragment malowideł ścian prezbiterium, 9. Fragment malowideł stropu w prezbiterium.



10.



11.



12.



13.



14.

Ewa Karpowicz, październik 1984r

BBiDZ, Słupsk

10i11. Malowidła stropu nawy-detal, 12, 13. Fragmenty malowideł stropu w części starszej nawy, 14. Fragment konstrukcji wieży.

