

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ship & line

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pw. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

2. Miejscowość

WAŁDOWO

gm. MIASTKO

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

1350

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 224 b) użytkowa: 224

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KOSZALIN

b) powiat

MIASTKO

c) gmina

Waldowo

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

murowane

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

1

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

7

d) więzania dachu

"

b) innych pomieszczeń

d) wody

7

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

7

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Mianko

18

b) autobusowa

Waldowo

10 km

22. Właściciel i jego adres

Parafia Waldowo

23. Użytkownik i jego adres

jw.

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

rok ———— miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie WKZ KOSZALIN

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

ostatni dworek nad wejściem

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

salonowy

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na:

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

WZNIOSIONY 1716, REMONTOWANY WIELOKROTNIŚ W II POK. XVIII i XIX W. W 1957r. ODBUDOWANY

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1959

zachowany dość dobrze

25%



X. 1963r.

STAN ZACHOWANIA DOŚĆ DOBRY

10. Udostępnienie

dobrze

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Szkieletowy, jednomawowy na planie wydłużonego prostokąta, w części otłanowej zamknięty trójbocznie. Od frontu wtopiona w nową wieża konstrukcji słupowej, szalowana deskami. Na osi części otłanowej zakrycia, na osi wieży przewidziano dach dwuspadowy o połaciach nad cz. otłanową zatamowanych, pobity gontem, przeludówki kryte dachówką. Słupów wieży w formie osmiobocznego ostrostupa pobity gontem.

TZG Chełmno — Nr 495 9. 50 40.000 B-119479

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Bibliografia: J. Marikowska-Juraw
Katalog rękopisów pow. Miastko
Inwent. 1960r.

36. Wypełnił dnia

30. XI. 1989
M. W. W. W.

37. Sprawdził dnia 7. X. 1963r.

M. R. D. PTASZYŃSKA
INŻ. F. PTASZYŃSKI