

1. Obiekt

262/2
SPICHLERZ OB. ŚWIETLICA nr 2. w zespole dworsko-parkowym z folwarkiem i wsią.
/UPRZĘŻALNIA?/


2. Czas powstania

1797 r.
/ 1728 r./?

3. Miejscowość

CIESZYMOWO I

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

CIESZYMOWO
82-433

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo elblaskie

gmina Mikołajki Pomorskie

pow. SZTUM

6. Poprzednie nazwy miejscowości

GROSS TESCHENDORF

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo gdańskie

powiat Sztum

8. Właściciel i jego adres


Kombinat Rolny "Powiśle"
CZERNIN

9. Użytkownik i jego adres

Zakład Rolny
CIESZYMOWO

10. Rejestr zabytków:

Nr 210/181 z dn 30.12.1991 data



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Gieszymowo najprawdopodobniej jako majątek ziemski wykształciło się z folwarku w ciągu XVIII/XIX wieku.

Omawiany przez nas obiekt powstał więc przypuszczalnie w tym wczesnym okresie w roku 1797 /a być może jak wskazują inne źródła już w 1728 r./

Brak niestety danych co do właściciela ówczesnych dóbr, a także funkcji obiektu.

Biorąc jednak pod uwagę podobne w konstrukcji i rzucie obiekty Polski wschodniej i południowej wydaje się jednoznacznie iż był to spichlerz, z czasem przerobiony na budynek gospodarczy.

W takiej formie występował on początkowo po roku 1945. Znacznie zaniedbany przeszedł w k. lat 70-tych remont rekonstrukcyjny. Obecnie pełni funkcję świetlicy wiejskiej. Przykład architektury ludowej XVIII w.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA - budynek położony jest po południowej stronie drogi wiejskiej, na wysokości zakrętu. Usytuowany jest przy wschodnim wjeździe do folwarku, ok. 15 m na wschód od śpichrza nr 3. Obiekt swoim położeniem nie odpowiada obecnemu kształtowi zespołu.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

posadowienie - na kamienno-ceglastej podmurówce, niepodpiwniczony.

ściany - w konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą ceramiczną; powierzchnie murowe tynkowane.

stropy - drewniane, belkowy, wsparty na 8 słupach i dwóch podstawowych podciągach. Poszczególne słupy ścian zespolone dodatkowymi wymianami z płaszczyzną stropu.

wieżba dachowa - w formie namiotowej, konstrukcji krokwiowo słupowej. Drewniana.

pokrycie dachu - strzecha słomiana na deskowaniu.

schody - brak.

podłogi - drewniane, deskowe na wpust.

okna - drewniane, pojedyncze, ościeżnicowe, ze szczelinami.

drzwi - drewniane, spągowe, nabijane żelaznymi ćwiekami. Zawiasy pasmowe.

RZUT

obiekt oparty na rzucie ośmiokąta, jednoprzestrzenny z wejściem od południa. Wewnątrz dwie linie słupów wspierających podciąg ukośne do wejścia.

BRYŁA

obiekt oparty o ośmioboczny graniastosłup przekryty dachem namiotowym, zwieńczonym iglicą z kulą z blachy i chorągiewką z datowaniem. W dachu od południa okno w dachu, w opływowej lukarnie wyprowadzonej z płaszczyzny.

ELEWACJE

Obiekt ośmioboczny, w konstrukcji szkieletowej z powtarzalnym układem. Ściana składa się z trzech sekcji rozdzielonych słupami: dwie boczne z ukośnymi zastrzałami, a środkowa z otworem okiennym poza drzwiami od strony południowej.

Krokwie dachu z podciętymi ozdobnie końcówkami wystają znacznie, w formie okapów.

W zwieńczeniu dachu sterczyna z blachy w formie kuli przechodzącej w iglicę z chorągiewką z datą 1797.

WNĘTRZE I WYPOSAŻENIE

wnętrze jednoprzestrzenne, wyposażone jedynie we współczesne drewniane ławki przy ścianach.

INSTALACJE

elektryczna zasilana z sieci wiejskiej.

14. Kubatura ok. 675 m ³	15. Powierzchnia użytkowa ok. 185 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne spichlerz	17. Użytkowanie obecne światlica
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja remont konserwacyjny obiektu - k. lat 70-tych .		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) obiekt po gruntownym remoncie - pozostawione jedynie fragmenty konstrukcji drewnianej i niektóre połacie ścian. <u>posadowienie</u> - bez widocznych uszkodzeń; <u>ściany</u> - stan zadawalający, jedynie niektóre elementy drewniane założone w czasie remontu już uszkodzone przez szkodniki; <u>stropy</u> - stan bardzo dobry; <u>wieżba dachowa</u> - niedostępna; <u>pokrycie dachu</u> - z miejscowymi ubytkami nieudolnie uzupełnionymi; <u>instalacje</u> - konserwacja bieżąca; 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie konieczna stała konserwacja bieżąca;	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

nie natrafiono;

22. Bibliografia

1. Handbuch des Grundbesitzers in Westpreussen. J Ziółkowski. Berlin 1891.
2. Handbuch des Grundbesitzers im deutschen Reiche. Ellerholtz, Kirstein. Berlin 1880. Dresden 1903.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

1. Ziemia Sztumska. W. Odyniec Gdynia 1968.

24. Uwagi różne

budynek mimo remontu wymaga już konserwacji !

25. Opracował

tekst mgr inż.arch. Jacek Gzowski X 1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Jolanta Gzowska X 1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr Jolanta Gzowska X 1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Muzeum RiPRS Szreniawa

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

wkładki szt. 1.

1. Miejscowość

CIESZYMOWO

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

SPICHLERZ OB. ŚWIETLICA nr 2.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

plany + foto



3.

CIESZYMOWO I stary:

fot. 1. widok od zachodu

2. widok od południa

3. sterczyna z chorągiewką

4. widok od północy

5. okno w dachu

6. okap i belkowanie

7. drzwi wejściowe

8. okno przyziemia

9. wewnątrz

r.

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum



1. Miejscowość

CIESZYMOWO

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

SPICHLERZ OB. ŚWIETLICA nr 2.


3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

plany + foto



CIESZYMOWO I stary:
fot.1. widok od zachodu

3.



Wkładkę założył: Jacek Gzowski X 1989 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum RiPRS Szreniawa




4.



5.



6.



7.



8.



9.