

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

ZAMEK KAPITUŁY

2. Miejscowość

KWIDZYN

3. Wiek

XIV

4. Styl

GOTYK.

5. Kubatura m³

40.000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1576 b) użytkowa: 1576

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1 + 3 WIEŻE

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

12. Ilość kondygnacji

6

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

KORYZOWE
CEGLA

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

c) stropy

DREWNO

a) izb mieszkalnych

2

c) lasy

d) więzania dachu

SA

GRUPOWA
JĘTELOWA
ZASTRZA
DACHOWA
KIMICH
KAMISZKA

b) innych pomieszczeń

60

d) wody

e) krycie dachu

c) piwnic

10

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo GDANSKIE

b) powiat

KWIDZYSKI

c) gmina

KWIDZYN

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

KWIDZYN

0,600

b) autobusowa

KWIDZYN

0,600

22. Właściciel i jego adres

P.M.R.N. KWIDZYN

ul. WARSZAWSKA 29

23. Użytkownik i jego adres

MUZEUM REGIONALNE

24. Inwestor i jego adres SKARB PAŃSTWA
MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI
GDANSK ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 26

8. Wyposażenie architektoniczne

BOGATE SKLEPIENIA KRZYŻOWE
DZIEDZINIEC Z KRZYŻANKĄ
ul. 2. DONŻONY. WIEŻE.
BŁENDOWANE ŚCIANY.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

ZAMEK KRYŻACKI

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

MUZEUM

18. Nadaje się do użycia na

II

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1322R BUDOWA ZACZĄTKA
1340.

XIX REMONT, PRZEBUDOWY WNĘTRZ.

1798 rozbudowa skrzydła pd.-i-wsch.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

NIEZNISZCZONY

XI.1939 r.

II

XII.1945 r.

II

1948

GRUNTOWNY REMONT

1959

część użytkowana stan dobry
porośnięta wymaga remontu

1965

BRAK WPISU

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

15 Stycz 1966

