

1. Obiekt

Wieża ratuszowa - ruina

2. Czas powstania

w. XIV/XIX

3. Miejscowość

Kwidzyn

1650

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr hipoteczny Rynek Miejski

5. Przynależność administracyjna

województwo Elbląg

gmina / pow. Kwidzyn

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Marienwerder

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo Gdańsk

powiat Kwidzyn

8. Właściciel i jego adres


M R N w Kwidzynie ul. Braterstwa
Narodów 60

9. Użytkownik i jego adres

Nie użytkowany

10. Rejestr zabytków

Nr. 597 Gdańsk data 21.12.1972

KWIDZYN
plan średniow.

1. Obiekt

Wieża ratuszowa - ruina

2. Czas powstania

w. XIV/XIX

3. Miejscowość

Kwidzyn

1650

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr hipoteczny Rynek Miejski

5. Przynależność administracyjna

województwo Elbląg

gmina / pow. Kwidzyn

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Marienwerder

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo Gdańsk

powiat Kwidzyn

8. Właściciel i jego adres

M R N w Kwidzynie ul. Braterstwa

Narodów 60


9. Użytkownik i jego adres

Nie użytkowany

10. Rejestr zabytków

Nr. 597 Gdansk data 21.12.1972

autor zdjęć Fot. Jerzy Grygiel
 data wykonania 12.XII.1972
 miejsce przechowywania negatywów strzeżone



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Ratusz wzniesiono ok. poł. XIV w. Był to budynek ceglany na planie prostokąta, przebudowany w 2 poł. XVI w. oraz w poł. XIX w. Spłonął w 1878 r. W XIX w. dodano elementy neogotyckie. Ratusz uległ spaleni w 1945 r. mury budowli rozebrano w 1955 r. pozostawiając fragment wieży, który w l. 1957-58 zabezpieczono w formie trwałej ruiny.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Ratusz usytuowany pośrodku rynku miejskiego. Zachowany fragment wieży do wysokości II kondygnacji ściany pn.-wsch. i pd.-zbudowano z cegły gotyckiej wylicowanej w XIX w. cegłą maszynową. Od pn. i pd. do wnętrza prowadzą dwa wejścia sklepione łukiem odcinkowym. Otwór pd. - wieńczy ceglane profilowane nadproże neogotyckie, nad nim dekoracyjne okno w ceglanej opasce. Cokół wieńczy bogato profilowany cegłą formowaną. Elewacje dzieli wąski gzyms międzykondygnacyjny pod którym biegnie ceglany fryz roślinno - geometryczny o motywie czterolistnych rombów. W ścianie wsch. na poziomie 2 kondyg. otwór okienny o podwójnym rozglifieniu, sklepiony odcinkowo z ceglanym profilowanym nadprożem.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
221 m ³	28 m ²	wieża ratusza	nieużytkowana

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Dok.: 1059 - inwentaryzacja piwnic

1939 - stan dobry

1945 - spalona

1958 - zabezpieczona jako trwała ruina
w stanie dobrym

1977 - trwała ruina

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Ściany zewn. porośnięte mchem i trawą.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

1977

Należy ponownie zabezpieczyć ruinę przed działaniem wilgoci - dotychczasowe zabezpieczenie jest niewystarczające.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

1. G. Dehio, E. Gall - Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, 1952 s. 107

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił mgr W. Chwoszyński

26. Sprawdził