

Nr

I

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

1. Obiekt zabytkowy

WODOCIĄGI

2. Miejscowość

PRABUTY / RIESENBURG /

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

ok. 600

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed
zniszczeniempo
odbudowie

a) ściany

cegła
kamień

b) sklepienia

cegła

c) stropy

d) więzania dachu

-

e) krycie dachu

-

11. Ilość budynków

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do
zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność

administracyjna

a) województwo

OLSZTYŃSKIE

b) powiat

SUSZ *Prabuty*

c) gmina

Prabuty

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Prabuty

b) autobusowa

"

22. Właściciel i jego adres

PMRN - Prabuty

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku WODOCIĄGI

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowane

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Jako data założenia występują
lata: 1726, 1728, 1730. Możliwe
że wybudowane dopiero 1753.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

niezniszczone

XI. 1939 r.

"

XII. 1945 r.

parę wyłamanych murów

5

1965

dla szwedzkiej

10. Udostępnienie

bardzo utrudnione

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Sklepiony, ceglany kanał na podmurówce kamienniej. Biegnie pod miastem na osi wsch.-zach. 4 pod kątem prostym rozchodzące się odnogi zakończone cysternami, z których dawniej czerpano wodę pompami.

Wymiary:


Wys. 2 m

szer. 1,28 m

głębokość studni 1,50 m

d. powierzchnia wody - ok. 5,70 m poniżej bruku jezdni.

przekrój:



32. Przebieg prac konserwatorskich

| rok | Wyszczególnienie prac | Koszt tys. zł |
|-----|-----------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 21. VI. 1954.

Jerzy Frycz

37. Sprawdził dnia

M. Arszynski

15. IX. 1965

Literatura:

Schmid B. - Die Bau u. Kunstdenkmäler des Kr. Rosenberg. 1906

Słownik Geograf. Królestwa Polskiego

Wyd. 1880-1902