

1. Obiekt zabytkowyDOM p.l. Mariacki Nr. 2. I sufragania

2. MiejscowośćPELPLIN NIASO

3. WiekPoc. XIX

4. StylKlasyzm

5. Kubatura m³1436

6. Powierzchnia w m²a) zabytkowa: 2200 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjnaa) województwoPOMORSKIE b) powiatTCHEW c) gminaPELPLIN

7. Materiał budowlany	przed zniszczeniem	po odbudowie	11. Ilość budynków1	14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ściany	cegła		12. Ilość kondygnacji1	a) ogrody stylowe	-
b) sklepienia	-		13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	b) sady i grunty uprawne	-
c) stropy	cegła		a) izb mieszkalnych8	c) lasy	-
d) wiązania dachu	drewno		b) innych pomieszczeń3	d) wody	-
e) krycie dachu	dach		c) piwnic2	e) inne	-

8. Wyposażenie architektoniczneGłówny naddeiczny bogaty profilowany strop z pilastami dekoracyjny tympa nonen.

15. Przeznaczenie pierwotne budynkumiejscowe

16. Użytkowanie w latach ubiegłychmiejscowe

17. Użytkowanie obecnemiejscowe

18. Nadaje się do użycia namiejscowe

21. StacjaNazwa stacjiOdległość od stacji w km

a) kolejowaPelplin 100 m

b) autobusowaPelplin 100 m

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

22. Właściciel i jego adresKunna L. M. niemi Chosm. - Pelplinie

23. Użytkownik i jego adresKs. Stefan Trzeciński p.l. Mariacki 2

10. UdostępnienieB. Dobry	24. Inwestor i jego adres	25. Rejestr zabytku Nr 1241 21.03.2004 rok..... miejsce przechowywania
	26. Nazwa księgi hipotecznej	27. Nr hipoteczny
	28. Akta	
	29. Fotografie	
	30. Inwentaryzacja pomiarowa	

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
III. 1989	Stan zachowania b. dobry		



K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | Nr

Przebieg prac konserwatorskich

ok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

Uwagi różne

34. Inspekcje

sierpień 59 *Domogala*

36. Wypełnił dnia

37. *Domogala* *LK 6.*

mgr Tadeusz Domogala

15 Sierp 1965



Z Y X W V U T S R P O N M

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

