

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ SW. JERZEGO

2. Miejscowość

gm. WITORADZ
STARA KOSCIELNICA

3. Wiek

~~XIV~~ XV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

1737,82 1300

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

MUR

b) sklepienia

MUR

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

iw.

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. a) kolejowa

SZUMANKOWO

8km

b) autobusowa

MALBORK

15km

22. Właściciel i jego adres

OBJEKT KOŚCIELNY.

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Herannyony Lenz 2
Herannyony woskam.
bielonym.
szym listwamy.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ KAT.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

iw

17. Użytkowanie obecne

iw.

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

25. Rejestr zabytku Nr

rok

miejsce przechowywania

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIV w. got.
ok. 1400 r.
1818 przebudowa drewniana wieża 1867

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dobry

1959

STAN DOBRY


X. 1964

— " — " — "

~5%

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich



Koszt
tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

10.9.59 Karcien

37. Sprawdził dnia

mgr Tomasz Domogala
Październik 1964

Karcien 10.9.59

STAN Z 1964

W OBTARZACH KURDYBANY (3)
W GŁÓWNYM OBTARZU XVII-WIECZNY OBRAS
STARY KURDYBAN ZA OBTARZEM GŁÓWNYM
W BARDZO ZŁYM STANIE.