

Nr 1

POMORSKIE

1. Obiekt

KOSCIÓŁ PARAFIALNY P.W.SW. Anny

2. Czas powstania


poł.XIV w.

3. Miejscowość

nr hipoteczny MARYNOWY

2595

11. Zdjęc.a, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Marynowy
82-100 Nowy Dwór Gd.

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo elbląskie

gmina /pow. Nowy Dwór Gd.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Marienu /niem./

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo gdańskie

powiat Nowy Dwór Gd.

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rz.-Kat.p.w.
św.Anny, Marynowy
82-100 Nowy Dwór Gd.

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr 130442, Gdansk data 27.09.1961

autor zdjęć A.Wołoszewicz, 1974 r. PP PKZ O/Gdańsk
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kościół powstawał w/g B.Schmida w dwóch okresach. W pierwszym, ok. 1300 r. wybudowano prezbiterium wraz ze wsch. zakrystią, w drugim - na początku XIV w. wzniesiono nawę, wieżę, i zakrystię zach. W 1619 r. wieża kościelna została ponownie obita deskami. W 1745 r. prowadzono prace remontowe przy wieży. Kolejne roboty dotyczące wieży miały miejsce w 1869 r. W latach 1872-1873 wykonano nowy hełm na wieży. W 1895 r. odrestaurowany został wsch. szczyt kościoła. W 1896 r. podwyższono dach nad nawą do wysokości dachu prezbiterium i pokryto go dachówką mnich-mniszka, stosując częściowo dachówki pokryte barwną glazurą.

13. Opis sytuacji, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kościół usytuowany jest w środku wsi, z niewielkim przesunięciem w kierunku północ: po wsch. stronie bocznej drogi biegnącej równoległe do drogi głównej prowadzącej przez wieś z miejscowości Nowy Dwór Gd. do Malborka. Otoczony jest cmentarzem. Jest orientowany.

Wymurowany jest w cegle: prezbiterium, obie zakrystie, dolne fragmenty pod ściany - w wątku gotyckim, wieża, ściana pół nawy, górna partia pod ściany i kruchta - w wątku krzyżowym. Do dekoracji użyto w całej bryle kilka rodzajów kształtek. Górną część wieży zbudowano z drewna. Wieżba dachowa nad prezbiterium jest typu storczykowego wspartego - stołcami. Nad nawą storczyk wspierają leżące stolce. Dach korpusu nakrywa dachówka mnich-mniszka, częściowo pokryta kolorową glazurą. Zakrystia i kruchta przykryte są dachówką zakładkową, ceglana część wieży - blachą, drewniany fragment wieży i latarnia - łupkiem. Posadzka wykonana jest z płyt kamiennych, w zakrystii zach. - z cementu, w zakrystii wsch., kruchcie podwieżowej i pod - z płytek ceramicznych.

Obiekt wybudowany jest na planie prostokąta. Od północy przylegają dwie połączone zakrystie. Od zach. usytuowana jest wieża na rzucie kwadratu. Do pół ściany nawy przystaje kruchta. Budowla oparta jest na cokole. Posiada dach dwuspadowy nad nawą i prezbiterium.

Szerokość wieży pokrywa się z szerokością frontu. Narożniki wspierają dwie prostopadłe ustawione, dwuskokowe przypory. Na osi ściany frontowej znajduje się ostrołukowy portal. W bocznych ścianach brak otworów. Drewniana nasadka ma plan kwadratu, jest węższa od murowanej podstawy i trójkondygnacyjna. W trzech ścianach każdej kondygnacji umieszczone jest prostokątne okno z okiennicami. Na namiotowym daszku znajduje się ośmioboczna latarnia zakończona szpiczastym hełmem. Pod ścianą nawy wspierają w narożnikach dwie dwuszkokowe przypory, w środku przylega do niej kruchta. Między nią a przyporami znajdują się po dwa ostrołukowe okna. Pół ścianę korpusu wspierają trzy przypory. Między nimi widoczne są dwa ostrołukowe okna. Prezbiterium - nieco węższe od nawy, potrzynują od wsch. stojące diagonalnie skarpy, między którymi umieszczone są trzy ostrołukowe blendy /w górnej części środkowej-ostrołukowe okno./ Ścianę tę wieńczy trójkątny, czteroosiowy szczyt. Pół ściana prezbiterium zasłonięta jest zakrystiami.

c.d. - wkładka do karty ewidencyjnej

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 2900m ³	ok. 260m ²	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

B.Schmid - "Bau- u. Kunstdenkmäler Kreis Marienburg, Gdańsk 1919 r.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Barbara Trzebioka
wrzesień 1982 r.

26. Sprawdził

1. Miejscowość

MARYNOWY

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół parafialny
p.w. św. Anny

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Wnętrze jest dwuprzestrzenne. Prezbiterium i nawę dzieli ściana łuku tęczowego. W pł. części wsch. ściany prezbiterium znajduje się późnogotyckie sakramentarium. Do zakrystii prowadzi ostrołukowy portal. Otwór drzwiowy od pd kruchty sklepiony jest odcinkowo. W bocznych ścianach kruchty podwieżowej umieszczone są ~~mniszka~~ ostrołukowe wnęki. Nawę i prezbiterium nakrywają płaskie stropy, wsch. zakrystię - ceglana beczka, zach. zakrystię - dykta, kruchtę podwieżową - strop belkowy, kruchtę pd - beczka.



Wkładkę założył

Miejsce przecho

Wzór ODŻ 1978 r.