

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOSCIÓŁ PO EWANGELICKI

2. Miejscowość
OSOWO

gm. KĘPICA

3. Wiek

XVI - XVIII

4. Styl

bawole

5. Kubatura m³
15406. Powierzchnia w m² 256

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KOSZALIN

b) powiat MIASTKO

c) gmina KĘPICA BIESOWICE

7. Materiał
budowlanyprzed znisz-
czeniempo odbu-
dowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do
zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

cegła
pruski mur

b) sklepienia

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno
dachówka

e) krycie dachu

gont

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

a) kolejowa

Kępica

6

b) autobusowa

Osowo

w/m

22. Właściciel i jego adres

Kościół nie użytkowany

8. Wyposażenie architektoniczne

otwarcie bawoliowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

18. Nadaje się do użycia na

sakralne

23. Użytkownik i jego adres

nieużytkowany

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

WZMIESIONY OK. 1500, GRUNTOWNIE
PRZEBUDOWANY W 1712 R. PRZEKSZTAŁ-
CONY W II POL. XVIII I W XIX WIEKU

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

4.VI.58.

zach.dobrze.

1959

zachowany dość dobrze

10%

X. 1963

ZANIEDBANY - OPUSZCZONY - USZKODZONE
TYNKI, POKRYCIE DACHOWE, STOLARKA DRZWI-
WA I OKIENNA

10. Udostępnienie

dobrze

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie WK2 Koszulin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

MGR. D. PTASZYŃSKA
INŻ. J. PTASZYŃSKI