

Nr

11

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE  
SLUPSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kamienica,

MIKOŁAJSKA 6

2. Miejscowość

SLUPSK

4509

3. Wiek  
XIX ?4. Styl  
BEZSTYLOWA5. Kubatura m<sup>3</sup>  
CA 5006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KOSZALIN

b) powiat SLUPSK

c) gmina

7. Materiał  
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

12. Ilość kondygnacji 3 1/2 +  
PIWNICE

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

SLUPSK

b) autobusowa

a) ściany

RYGLONE  
CEGLANE  
KAMIEŃ

b) sklepienia

—

c) stropy

DREWNIANE

d) więzania  
dachu

DREWNIANE

e) krycie dachu

CERAMICZNE

8. Wyposażenie architektoniczne

BRAK POZA DREWNIANYMI ODRZ-  
WIAMI KLASYCYSTYCZNYMI

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

BUDYNEK MIESZKALNY

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

JAK WYŻEJ

17. Użytkowanie obecne

NIEUŻYWANY, CZĘŚCIOWO WYKORZYSTANY NA PO-  
MIESZCZENIE GOSPODARSTWA

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
Rzut 3-traktowy, zabytkowy  
częściowa zmiana układu rzutu  
i elewacji u końca XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

XI.1959 r.

ZDEWASTOWANY, ZMUSZONY OD ULICY NIEDOSTĘPNY PRZEZ  
PROJ. ZAMUROWANIE OTWORÓW, STAN TECHNICZNY ZŁY.  
BRAK KONSTR. DACHU I PODKRYCIA U ZNAJĄCEJ CZĘŚCI

30%

25. Rejestr zabytku Nr 250

rok 19 III 1963, miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

WKZ KOSZALIN

29. Fotografie


j.w.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

POMIAR W SKALI  
1:50 W ZBIORACH WOJEWÓDZKIEGO KON-  
SERWATORA ZABYTKÓW

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	N <sub>r</sub>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Bibliografia: W. Tomicka - Dąbny przy ul. Mikstajskiej  
2-6 w Stupsku, PKZ W-wa 1959 /opr. skr./

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

### 35. Uwagi różne

Rorebrana w 1962r

25. viii. 63v.

36. Wypełnił dnia 10.XI.1959 ins. J. Habela  
J. Stankiewicz

37. Sprawdził dnia