

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kościół parafialny

MARIACKI

2. Miejscowość

SŁUPSK

3. Wiek

XIV

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³

18.100

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KOSZALIN

b) powiat

SŁUPSK

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

SŁUPSK

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM-KATOLICKA
PR. M.B. W SŁUPSKU

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA RZYM-KATOLICKA

24. Inwestor i jego adres

J.W.

25. Rejestr zabytku Nr

70 A-436

rok 22.V.55

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

WKZ Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa RZUT, PRZEKROJE, ELEWACJE, DETALE PROFILI I FRYZÓW U INWENTARZU ZABYTEKÓW POW. SŁUPSKIEGO. /BAU-UND KUNSTDENKMÄLER... STETTIN 1911/

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

POŁOHA, LUB II. POŁ. XIV W.
DALEKO IDĄCA PRZEBUDOWA WŁA-
TACH 1858-1860 W NEOGOTYKU

1945-48 - odbudowa po zniszczeniach wojennych

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

KOŚCIÓŁ EUANGELICKI

17. Użytkowanie obecne

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY RZYM-KATOLICKI

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	USZKODZENIA DACHÓW ZNISZCZENIE KŁEMU ZNISZCZONA CZĘŚĆ SKLEPIEN		
XI. 1959 r.	STAN DOBRY		
VIII. 1963 r.	STAN ZACHOWANIA DOBRY		

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



A



B



C

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia	inż. J. Habela
10.XI.1959	kar. F. Hamunla
	inż. J. Sankiewicz
37. Sprawdził dnia	28.VIII. 1963r.
mgr. Dominika Ptaszyńska	
inż. FEMKS PTASZYŃSKI	

35. Uwagi różne

Bibliografia:
L. Böttger - Die Bau u. Kunstdenk-
mäler Kreis Stolp-Stettin 1894

32. Przebieg prac konserwatorskich

PLAC
ARMII
CZERW.

U. L. NO. 68425X4

PLAC MARIACKI

SKALA ~ 1:1000

ΔΖΤΕΟΧΛ

MIKOŁAJSKA

[illegible][illegible]

35. Uwagi różne

Bibliographie:
L. Böttger - Die Bau u. Kunstdenk-
mäler Kreis Stolp-Stettin 1894

36. Wypełnił dnia 10.XI.1959
 im. J. Habela
 kaw. F. Harnuska
 in. J. Stankiewicz

37. Sprawdził dnia 28.viii. 1963r.
mgr. Dominika Ptasińska
MŁ FCBKJ PTASIŃSKI