

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

Śląskie

1. Obiekt zabytkowy

Kaplica

św. JERZEGO /poszpitalna/

2. Miejscowość

SŁUPSK

MIĘDZÓŁĘKA

3. Wiek

XV

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³

700

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KOSZALIN

b) powiat

SŁUPSK

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

4

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

4

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

SŁUPSK

b) autobusowa

—

22. Właściciel i jego adres

PREZ. M.R.N. SŁUPSK

23. Użytkownik i jego adres

BRAK MUZEUM REGIONALNE
W SŁUPSKU

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne
LIZENY O PROFILU TRÓJHĄTEKA WZMA-
NIAJĄ NAROŻA 8-BOKU, PORTAL PRO-
FILOWANY BOGATO, OKRĄGŁE OKNA
SKROMNIEJ. WE WNĘTRZU SŁUŻKI NA
FILARACH JAKO POZOSTAŁOŚĆ PO SKLE-
PIENIACH, ZNISZCZONYCH PRAWDOPO-
DOBNIĘ U POŻARZE XVII W. /1681/
TYNKOWANA,
HELM Z KOŃCA XVII W.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
PRAWD. KONIEC XV W. /1492 ?/
KAPLICA ROZEBRANA I PRZENIESIO-
NA NA INNE MIEJSCE W LATACH
1912-1913.

10. Udostępnienie z zewnątrz DOBRE
DOSTĘP UTRUDNIONY DO WNĘTRZA

15. Przeznaczenie pierwotne budynku KAPLICA SZPITALNA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych KAPLICA

17. Użytkowanie obecne

NIE UŻYBANA
SKŁADNICA MUZEALNA

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
XI. 1959 r.	POKRYCIE DACHÓWKĄ ZNISZCZONE W 35% BRAK SZYB U OKNACH. MURY ZEWN. I WEN. ZNISZ. W 5%		
VIII. 1963 r.	STAN DOBRY - WYMIANA POKRYCIA /GONT/i NAPRAWA TYNKÓW W 1960 r.		

25. Rejestr zabytku Nr 202 A-138

rok 15.VI.59 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej



27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie WKZ Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa RZUT, PRZE-
KRÓJ I DETALE PROFILI W INWENTARZU
POW. SŁUPSKIEGO /BAU- UND KUNSTDENKMA-
LER... STETTIN 1911/

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10.XI.1959
 im. J. Habela
 kaw. F. Mamunke
 im. J. Stachewicz

37. Sprawdził dnia 25. VIII. 1963r.

mgr Danuta Ptarczyńska
117- FELIKS PTARZYŃSKI

Bibliografia:
L. Böttger - Die Bau u. Kunstdenkmä-
ler - Kreis Stolp. Stett. 1894