

Nr III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ELB.

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIOŁ P.W. "SW. MARII MAGDALENY" NR. 4

2. Miejscowość

94. STARY TARA

KALWA

3. Wiek

XIV-XV

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³

2124.7

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 342.7 b) użytkowa: 342.7

20. Przynależność administracyjna

a) województwo GDANSKIE

b) powiat

SZTUMSKI

c) gmina

TROPY.

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

KAMIEŃ
CEGLA I
PIECOWNIA

b) sklepienia

DREWNO
KOLEBNA

c) stropy

X

d) wiązania dachu

STUPOWO
JETKOWE

e) krycie dachu

DACHOWKA

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

X

b) innych pomieszczeń

X

c) piwnic

X

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne CMENTARZ

1.00

a) kolejowa

TROPY

3.000

b) autobusowa

KALWA

9.800

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA - KALWA NR. 4.

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA - KALWA NR. 4.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

BLENDOWANA ŚCIANA
SZCZYTOWA, BLENDY W ELEWACJI,
OKNA USKOKAMI ZWĘŻONE

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIOŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— II —

17. Użytkowanie obecne

— II —

18. Nadaje się do użycia na

— II —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

WIEŻA 21821 r.
DREWNIANA
1286 - FUNDAMENTY
1402/3 - ODBUDOWA PREZBITERIUM
1310-30 przypuszczalne budowe mury.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

NIEZNISZCZONY

XI.1939 r.

— II —

XII.1945 r.

— II —

1948

ZMIANA POKRYCIA DACH.

80 100

IX.1959

STAN OBIEKTU DOBRZY.

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

OTWARTY.

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

| Rok | Wyszczególnienie prac | Koszt tys. zł |
|-----|-----------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 21. IX. 1959 H. MOLIKA
i W. WIEŃCZEK

37. Sprawdził dnia Sierp 1964
mgr Tadeusz Domagała



STAN W 1964.

G. SCHMID · DIE BAU- UND KUNSTDENKMÄLER
Dachau - Gek, Ordensland Preussen, 1952, s. 124.
DOMESANIEN, H. 3, OZG. 1909
s. 278-9.