

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOSCIÓŁ ŚW. BARTŁOMIEJA / ul. <sup>GNILNA</sup> Kaszubska /

2. Miejscowość

GDAŃSK

HISTO

3. Wiek

II por. XV w

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m<sup>3</sup>

22984

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

1352

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

m. GDAŃSK

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

gwiazdki  
siatkowegwiazdki  
siatkowe  
kolebka

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

b) autobusowa

c) stropy

drewn.

zielb

d) więzania dachu

obrewn.

drewn.

e) krycie dachu

dachówka

dachówka

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

8. Wyposażenie architektoniczne

Portal wejściowy białej  
kamiennej logaty reszkiW części dobudowanej  
dobre zachowane skle-  
pienie sieciowe i kryształowe  
sklepienie sieciowe między pilonami

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOSCIÓŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

KOSCIÓŁ (EWANG.)

17. Użytkowanie obecne

nie użytkowany (odbudowa)

18. Nadaje się do użycia na

KOSCIÓŁ

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

nie zniszczony

XII.1945 r.

Zniszczenie dachu, stropo-  
czyści sklepienia

1959

Prace przy odbudowie

II. 1965

stan dobry

22. Właściciel i jego adres

Kunia Biskupia

Oliver Cystersów 1

23. Użytkownik i jego adres

Zalyskie jako wspólnie  
o.o. Jesuici

24. Inwestor i jego adres

o.o. Jesuici

2. Autorzy i data budowy i przebudowy

1956 - por. landowy

1985 - wiera

1500 oddziałów po  
przebie

10. Udostępnienie

NIESTAJE

25. Rejestr zabytku Nr

302

rok

29.11.67

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

Pril.:  
Dehio/Gall, Handbuch der Deutschen  
Kunstdenkmäler, München 1912  
s. 48  
J. Stankiewicz, W. Kerner, Gdansk.  
Warszawa 1959, s. 47, 66, 82

36. Wypełnił dnia 20. PAZ. 1959  
R. RYSIŃSKI

37. Sprawdził dnia  
X. 65 M. Stulecka  
D. Koberginska

