

Nr

10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Szpital św. Ducha

przy ul. Tobiasza 9

2. Miejscowość

GDANSK

MIASO

3. Wiek
XVI/XVII4. Styl
gotyk / barok5. Kubatura m³
3.483,7 27206. Powierzchnia w m² 364,6
a) zabytkowa: 288 b) użytkowa: 288

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

m. Gdańsk

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

kolebka
cegła

c) stropy

drewno

d) więzania
dachu

drewno

e) krycie dachu

dachów.

12. Ilość kondygnacji 3

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Prez. M.R.N. Gdańsk

8. Wyposażenie architektoniczne

portal kamienny barokowy z figurami i tablicą "S. Spivito Hospitale"
ventki tytułu i ozdoby w tytułu

15. Przeznaczenie pierwotne budynku szpital i dom starców i chor.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

dom starców

17. Użytkowanie obecne

mieszkalny

18. Nadaje się do użycia na

szkołę - dom starców

23. Użytkownik i jego adres

mieszkalny
Po odbudowie DZBM nr 1 gdańsk

24. Inwestor i jego adres

uremowa
1.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1357 - budowa

1588 - rozbudowa

1647 - koniec budowy nowego szpitala

1693 - restauracja

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

mieszkalny

XI.1939 r.

- "

XII.1945 r.

spalony - pozostały mury zewnętrzne.

1959

stan zmniejszony

1961

odbudowa ze zmianą układu wnętrza
przy adaptacji zachowanych murów.

25. Rejestr zabytku Nr

272

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

od ul. Tobiasza

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Wnętrze całkowicie przekształcone



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Ł. Krzyżanowski: Kościół i kapitał
m. Sucha.
Gdańsk 1957
Maszynopis w P.K.Z.

36. Wypełnił dnia

20 PAZ. 1959

Krzysztof P. Tauszyński

37. Sprawdził dnia

IX.65. Strelceho
Oleczyski