

1. Obiekt zabytkowy

HOLENDERSKICH

ZESPÓŁ BASTIONÓW DOLNEGO MIASTA

BASTION WILK

2. Miejscowość

GDAŃSK

MIASTO 7319

3. Wiek

XVII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa

b) użytkowa

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania dachu

e) krycie dachu

umocnienia ziemne

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

Prez. M.R.N. w Gdańsku, ul. Świerczewskiego 8/12

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr 322

rok 27.11.67

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Bastion ziemny o profilu zbliżonym do kurtyny otoczony obszerną nawodnioną fosą.

Pierwotnie po zewn. stronie fosy niższy wał ziemny poprzedzony węższą fosą - obecnie zredukowany - częściowo jeszcze czytelny.

Miedzy bastionami Wilk i Żubr wlot Motławy do miasta i Słuzą Kamienna.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzniesiony w latach 1622-1636.

w XIX w. znacznie zredukowany pod zabudowę przemysłową. Poprowadzenie promenady nad brzegiem fosy. Likwidacja niskiego wału zewn. z fosą.

1874-76 budowa remiz w bastionie

10. Udostępnienie

15. Przeznaczenie pierwotne budynku obronne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

XII 68

Zaniedbany. Brzegi fosy zarośnięte, woda nieoczyszczana

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1968 *Stulecka*
Stulecka

37. Sprawdził dnia

