

Nr III 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy ZESPÓŁ ZEDUTY BISKUPIEJ GÓRKI

780/12 KOSZARY / na Biskupiej Górze /

2. Miejscowość

GDANSK

HMASO

7327

3. Wiek XIX

4. Styl KLASYCZYM

5. Kubatura m³ 192006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 2420 b) użytkowa: 2420

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat m. GDANSK

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

płaskie
kolebki
cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

papka

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

58

b) innych pomieszczeń

słotady 7

c) piwnic

miski powłok 38

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

MRN. GDANSK

23. Użytkownik i jego adres

MRN. GDANSK

24. Inwestor i jego adres

DZBM

Mie MRN

8. Wyposażenie architektoniczne

PICASTRY ROZSTAWIONE RYT-
ANCIE NA CAŁEJ ELE-
WACJI. TYNK BONTOWANY
na I kondygnacji
Gryms wieńczący

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOSZARY

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

KOSZARY

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1827-1833

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

nie zniszczony

XII.1945 r.

nie zniszczony

1958

Stan dostateczny

II. 1965

Zaniedbany. Provisorowne pokrycie dachu, zniszczone tynki, brak remontu więzających

25. Rejestr zabytku Nr

264

rok 14.01.68

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie STALE
od dziedzińca

