

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy

778/6

BASZTA LATARNIANA przy ulicy Latarnianej

2. Miejscowość

GDAŃSK <sup>MIASTO</sup> 7291

3. Wiek

XIV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m<sup>3</sup>

584,43 11443

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 48,34 b) użytkowa: 193

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

m. GDAŃSK

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

—

—

c) stropy

drewniane

—

d) więzania dachu

— II —

—

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

NIEUŻYTKOWANA

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Państwo

23. Użytkownik i jego adres

Zabytek

24. Inwestor i jego adres

Gmer. M. Rady. Nar. Wych. Kult.

8. Wyposażenie architektoniczne

fryz z ciemnych cegieł ułożonych w murze międzytynia, a ciemne kondygnacje w kompozycje geometryczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

obronne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

obudowana domami mieszkalnymi

17. Użytkowanie obecne

mieszkalna - parter garaż

18. Nadaje się do użycia na

zabytek

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

po r 1343 budowa podwyższona w XV w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

mieszkalna lecz. widoczna

XI.1939 r.

mieszkalna — " —

XII.1945 r.

zniszczona w dwójm stopniu - uciążliwa zachowanie muru kamiennego

10. Udostępnienie

od ulicy LATARNIANEJ

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

A. Gd.

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa PKZ.

1950/5, 1959-


Remont główny st. dobry

XI. 1965. stan dobry



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

M. Stankevič: Średniowieczne fortyfikacje  
Głównego miasta w Gdańsku.  
„Studia i Materiały do Historii  
Sztuki Wojennej” t. IV, w-wo 1953

36. Wypełnił dnia 20. PAZ. 1950

Krzysztof P. Tauszyński

37. Sprawdził dnia

IX. 65 M. Stankevič  
Dokładowy

