

Nr

83

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy ZESPÓŁ FORTYFIKACYJNY "TWIERDZA WISKOUJSKIE"
 183/5 LATARNIA MORSKA W FORCIE CARRE

2. Miejscowość **HIASIO**
 GDANSK-WISKOUJSKIE 7344

3. Wiek **XV**
 4. Styl **gotyk**

5. Kubatura m³
OK. 245

6. Powierzchnia w m²
 a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna
 a) województwo
 b) powiat
 c) gmina

7. Materiał budowlany
 Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków **1**

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany **mur ceglany**

12. Ilość kondygnacji **7**

a) ogrody stylowe

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

b) sklepienia **l.w.**

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa **Nowy Port** **4**

c) stropy **drewno**

a) izb mieszkalnych **/**

c) lasy

b) autobusowa **Wiskoujskie 106** **800m**

d) więzania dachu **l.w.**

b) innych pomieszczeń **/**

d) wody

22. Właściciel i jego adres **PMRN**

e) krycie dachu **deski?**

c) piwnic **/**

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne **brak**

15. Przeznaczenie pierwotne budynku **latarnie morskie**

23. Użytkownik i jego adres **niewykorzystywane.**

16. Użytkowanie w latach ubiegłych **niewykorzystywane**

17. Użytkowanie obecne **l.w.**

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
 1482 - bud. zmierzające do
 1577 r. - odbudowane i zwi-
 ezane nimem renesansowym.
 Potem 1709. odbudowe - 1720.
 Podwyższenie: odbudowe nimu
 w 1889. zmierz. 1945. odbudowe
 bez nimu 1955

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr **89**
 rok **18-12-1958** miejsce przechowywania

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.	Zniszcz.	50	
1955/6	odbudowe bez nimu (blanki)		45
X.1958	stan dobry.		
X.1965	stan dobry		

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipo-
 teczny

10. Udostępnienie
**nie (klucz w
 archiw.)**



28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne
*of. Stankiewicz: "Radomska Trindza w
Wielkopolu"
Kwart. Arch. i Urb., I, 1956*
*d. Krzyżanowski: Tęże rzeza w Wielkopolu
(dataria), 1957
Mazowiec w P.W.Z.*

36. Wypełnił dnia
25.X.59 Karcich

37. Sprawdził dnia
*XI.65 Karcich
Karcich*