

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy

FONTANNA NEPTUNA

2. Miejscowość

GDAŃSK

MIASTO

7355

3. Wiek XVII / XVIII

4. Styl barok

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa

b) użytkowa

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania dachu

e) krycie dachu

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

PMRN w Gdańsku, ul. Świerczewskiego 8/12

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

301

rok 24.11.67

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Basen, trzon i czasza kamienne, pokryte płasko-rzeźbą i rzezbami pełnymi, przedstawiającymi twory i roślinność morską;

Posąg Neptuna odlany w brązie;

Ogrodzenie w formie ozdobnej kraty, ze złocnymi orłami na bramkach.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1968

Rokrocznie odnawiana powierzchnie przez pracowników Stoczni Gdańskiej w ramach czynu społecznego.

Elementy kamienne i posąg brązowy wymagają pilnej interwencji konserwatora-technologa.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1606-13 baza i trzon z czaszą - A.v.d. Blocke

1612-15 model posągu - Piotr Tusen

odlew - Benningsen Gerd, Ottmer Wettner

1633 montaż studni

1634 kratka ogrodzenia.

1761 nowy basen i trzon - Jan Karol Stender

odnowienie i uzupełnienie kraty - Jakub Barren

10. Udostępnienie



1945 demontaż studni - uszkodzenie w czasie działań wojennych

1950-54 odbudowa

1957 uruchomienie fontanny.

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
XII 68 *Staszewski*

37. Sprawdził dnia