OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW W WARSZAWIE
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr POMORSKIE 7500

1. Obiekt

Kamienica nr 36

2. Czas powstania
XVII, pocz. XIX w.
1950-53

3. Miejscowość

GDANSK

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty







autor zdjęć Wisław Ros
data wykonania XI.19
miejsce przechowywania negatywów GODZ

4. Adres ul. Długa 36

nr hipoteczny KW [redacted]
nr mapy 288, nr działki 26/13

5. Przynależność administracyjna

województwo gdańskie
gmina m.Gdańsk

6. Poprzednie nazwy miejscowości

DANZIG

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975 r.

województwo gdańskie
powiat m. Gdańsk

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

PGM - Śródmieście
ul. Powstańców W-skich 23
KMPiK "Przyjaźń"
ul. Długa 35

10. Rejestr zabytków

Nr 456 data 27.I.1972

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

W drugiej poł. XIV w. właścicielem tej posesji był Herman de Brylon. W pocz. XV w. należała do burmistrza Stefana Plotzkera. Od 1626 r. posiadał ją Krzysztof Canter. U schyłku XVIIIw. znajdowała się w rękach ówczesnego właściciela Lwiego Zamku, kupca Jana Henryka Lehmanna. Wtedy też oprócz bud głównego istniała oficyna, połączona z niskim skrzydłem bocznym. W pocz. XIX w. ta mała, dwuosiowa, dwupiętrowa silnie kontrastująca z wysokim Lwim Zam kiem kamieniczka otrzymała klasycystyczny szczyt z wysokim trójkątnym tympanonem. Dawne okna zastąpiono nowymi - dwudzielnymi. Z poprzedniego założenia pozostało jedynie - jak się wydaje - przedproże z pięknymi, wielkimi kulami na przodzie. Przedproże to usunięto prawdopodobnie ok. 1860r. W drugiej poł. XIX w. wprowadzono wsparte na konsolach gzymsowe daszki nad oknami II piętra, a także eklektyczne obwódki wokół okien I piętra. W miejscu dawnych witryn sklepowych w r. 1879 osadzono nowe, szerokie, przy czym przez znajdujące się na lewo drzwi prowadziło wspólne wejście do sklepu i na schody. W r. 1906 ostatecznie oddzielono schody od wejścia do sklepu, przez przebicie wąskich drzwi sklepowych na prawo od wielkiej witryny. W r. 1914 przebudowano znajdujący się od wielu lat na piętrze zakład krawiecki, dając na zewnątrz zamiast dwóch małych okien, jedną wielką szeroką witrynę. W r. 1945 zabudowania parceli uległy zniszczeniu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

- Budynek w zabudowie zwartej, położony w pd. pierzei ul. Długiej, biegnącej prostopadle do Motławy od Ratusza GłównegoMiasta do Złotej Bramy.
- Wymurowany z cegły, otynkowany tynkiem szlachetnym; stropy ognioodporne; więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowej; dach kryty dachówką esówką; posadzki - lastrico, drewniane; schody monolityczne wspornikowe; okna dwuskrzydłowe o konstrukcji skrzynkowej; drzwi płycinowe.
- Plan w kształcie prostokąta, połączony wnętrzem z bud. nr 35, jednopasmowy z klatką schodową w części pd.-zach.
- Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, dach dwuspadowy.
- Elewacja frontowa /fot.1/ 2-osiowa z eklasycystycznym, wysokim szczytem podkreślonym u dołu linią silnie wysuniętego gzymsu /fot.2/ z trójkątnym tympanonem. Między kondygnacjami profilowane gzymscy, a między osiami II kondygnacji pod gzymsem umieszczono majolikową broszkę /fot.3/.
  W parterze drzwi wejściowe z kamiennym obramieniem i witryną sklepową.
  Nad oknami III kondygnacji frontoniki na konsolkach /fot.4/
  Elewacja pd. /fot.5/ 2-osiowa ze szczytem analogicznym jak w elewacji frontowej lecz z pominiętym wysuniętym gzymsem.
- Wnętrza po wojnie zmienione, w parterze KMPiK, wyżej lokale mieszkalne.
- Wyposażenie wnętrz niezachowane.
- Instalacje: elektryczna, ogrzewcza, gazowa, wod.-kan.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
680 m^3	68 m^2	mieszkalne	mieszkalno-usługowe

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

W r. 1950/51 - odbudowana w stanie surowym.
W r. 1953 otrzymała wystrój architektoniczny.

Mała, lecz charakterystyczna dla zespołu ul. Długiej kamieniczka została zrekonstruowana w dawnych rozmiarach, proporcjach i formach. Przy odtwarzaniu górnych kondygnacji oparto się o stan po przebudowie XIX-wiecznej, a więc okna II piętra zaopatrzono w gzymsy. Nie uwzględniono natomiast długiej prostokątnej wnęki podokiennej dając w tym miejscu majolikową broszkę. Parter do którego brakowało materiałów zaprojektowano dowolnie.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania całości budynku jak i poszczególnych jego elementów - dobry.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Regularne przeprowadzanie napraw i bieżącej konserwacji budynku.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

- Akta geodezyjne - Rejonowe Biuro Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Pniewskiego 3a
- Księga Wieczysta nr [redacted] Sąd Rejonowy w Gdańsku ul. Świerczewskiego 30
- Akta Policji Budowlanej - / Archiwum Katedry Historii Architektury Politechniki Gdańskiej ul. Majakowskiego 11/12

22. Bibliografia

"Droga Królewska" - J.Stankiewicz, praca zbiorowa pod red. I.Fabiani-Madeyskiej, Gdańsk 1955 r.

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

Fotografie - Konserwator Miasta Gdańska ul. Kotwiczników 20

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Krystyna Zarówna
Wiesław Rosowski
Imię i nazwisko

data XI.1983 r.

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Za'ączniki

wkładka nr 1

Jednoraz
ZGraf. WZRS Biskupiec zam. 1403 nakł. 20.000 szt. 07.07.82 r.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA zał. nr 1

GDANSK Kamienica nr 36 ul. Długa 36 zdjęcia

2



3



4



5

Krystyna Zarówna
XI.1983r.
GODZ