

Nr



A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

DRUGA II 47

2. Miejscowość

MIASTO

GDAŃSK - GŁ.M.

3. Wiek

XV

4. Styl

gotyś

5. Kubatura m³

1370

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: —

b) użytkowa: 107

20. Przynależność administracyjna

a) województwo *śląskie*

b) powiat —

c) gmina —

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegł.

b) sklepienia

—

c) stropy

drewn. ogniost.

d) więzania dachu

drewn.

e) krycie dachu

ceram.

12. Ilość kondygnacji

3,5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

GDAŃSK

b) autobusowa

—

22. Właściciel i jego adres

Prez. MRN w Gdańsku
Swierczewskiego 8-10

23. Użytkownik i jego adres

Dz. ZBM Dł. Targ 1-7

sklep CPL: 12

24. Inwestor i jego adres

DBOR Dł. Targ 39-40

8. Wyposażenie architektoniczne

- elev. front. łazienki z prysznicem
filocalumy - włączniki i wyłączniki
korym - mury - tęczowe
(projekt projektanta)

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— + wózków

17. Użytkowanie obecne

1-4.

18. Nadaje się do użycia na

1-4.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud. ok. 1450 r. - 2 poł. XV w.
przebud. XV i XVI w.
odb. : 1953 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.	spalony	70	
1952	zostanie murów	100	
1953	odbud. m. mieszkalnego. łazienki z prysznicem elev. front. (elev. tylna mieszkalna)		38

X. 1965

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

381

rok 24. VI. 71

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



el. ~~Amsterdamska~~ tylna

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25 Listop. 1959

R. Marzalecki *Pracownik*

37. Sprawdził dnia

21. 1965 *Stwierdzono*
Określono