

Nr

13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIOŁ ŚW. JANA /ul. św. Janna/

2. Miejscowość

MIASTO

GDANSK

3. Wiek

XIV-XV

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³

38.100

28.250

6. Powierzchnia w m² 1.905

a) zabytkowa: 1470 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

ul. GDANSK

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

gwiazda

c) stropy

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

MRN. GDANSK

Miejski konserw. zabytkowy

8. Wyposażenie architektoniczne

Wnętrze bogate. Zachowane meble Ottom. i. luty w konserwacji Van den Bloek

Bogate opracowanie plastyczne malarstwa w postaci fragmentów renowacji. Oczyszczanie cegła glazurowana: zielona i czerwna.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIOŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

KOŚCIOŁ

17. Użytkowanie obecne

PRAC. KAM. Lapidarium - Miejski Kon. Zabytk.

18. Nadaje się do użycia na

KOŚCIOŁ

23. Użytkownik i jego adres

P.K.Z. - PRAC. KAMIEN

Jako wpięty

24. Inwestor i jego adres

Miejski Kon.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1344-1353 pocr. benedyktynów

1357. rozbudowa

1415. przebudowa na kościół

1465. rozbudowa

1460-70 wieża

od 1572. wielokrotne zabier. fundamentów

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

niezniszczony

XI.1939 r.

niezniszczony

XII.1945 r.

dach i wnętrza całkowicie zniszczone. Zachowane relikwiarze z c. szklanych

1959

uszkodzony

XI.1965

Zachowany pomnikowy. Przerobiony. Konserwacja w 1966-67

25. Rejestr zabytku Nr

317

rok 24.11.67

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Antl.:
M. Drost, St. Johann in der, Stuttgart 1958
J. Stankiewicz, B. Bremer: [dane], W. W. 1959
S.S. 33, 47, 82, 114, 136, 259, 300, 304, 350, 352
J. Habala, Kościół św. Jany. 1958
M. Rykowski w P. R. Z.

37. Sprawdził dnia

IX. 65 *Stuecklin*
Pholargis *slie*