

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA

2. Miejscowość

MIASTO

GDĄSK - ŚW. WOJCIECH

3. Wiek

XIV-XV w.

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok 3210,88

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup> ~ 373,38

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

mur ceglany

b) sklepienia

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

j.w.

e) krycie dachu

holenderia dachówka

8. Wyposażenie architektoniczne

barokowy kłm. Peronnie  
główny i barokowy portal.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Prebiterium i nawę XIV w.  
kłm. por. XV w. Odbudowę po  
pożarze w 1575. II por. XVII odno-  
wienie wnętrza i dobudowę kopiec

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
X. 1959	Stan dobry		
XI. 1965	Stan dobry		

10. Udostępnienie

dobry

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Lp. Św.  
Wojciech

1,5

b) autobusowa

j.w.

0,5

22. Właściciel i jego adres

Obiekt kościelny  
skarbu Państwa

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Św. Wojciecha  
Kłm. Pruszyce

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

564

rok 30. X 72

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



2. Przebieg prac konserwatorskich



Koszt  
tys. zł

Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

6.XI.59 Karcien

37. Sprawdził dnia

XI.65 Stulecka  
Dokoleny'ska

