

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KAMIENICA № 1, ul. Chlebnička; Przebudowa z wyburzeniem starego i dotychczas. XX w. 1. 1941 i 51

2. Miejscowość

GDANSK

MIASTO

3. Wiek

XVI; rek. XX

4. Styl

renesans wczesnonowoczesny

5. Kubatura m<sup>3</sup>

772,8

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: —

b) użytkowa: 55,20

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

ul. Gdansk

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

3,5

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

Gdansk Gł.

22. Właściciel i jego adres

PDRN. Gdansk - Śródmieście  
Dzielnica 1-7

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

wzrostające

XI.1939 r.

XII.1945 r.

zniszczone - zniszczone fas. bierze 60

1951.

odbud. - zniszczone i stacje smogów we wzrastającym mied.

37

XI.1965

elewacja wymaga wypróbowania i uszytowania uchyłków.

23. Użytkownik i jego adres

wzrostający rosnący

24. Inwestor i jego adres

DROR Gdansk, Dzielnica 1-7  
1/40

25. Rejestr zabytku Nr

637

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta Ks. P.B. Fm. 1904

29. Fotografie Fot. Alb. 23, 27, 28 z ul. Kanał


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

ze zgodą wytwórcy



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



położone bany zewnętrzne ułożeniem cegły, wy-  
dzielają & cetera. front. 3 kondygn. zewnętrzne  
mury. Dolne, ułożenie (dawniej wys. siatki)  
2-u kondygn. & przypięciem posadzi wys. okna  
posadzi ułożeniem cegły ułożenie cegły  
(ułożenie).



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

por. Thum - 2. 31, 36

" Kucharski, up. Jas. 2. 1. 1953.

y. Stankiewicz, B. Siermer, Gdańsk, w-ro 1959  
s. 103, 252, wys. 321.

36. Wypełnił dnia 12. XI. 53

Kupczyk Henryk

37. Sprawdził dnia

XI-1965 J. Kuczyński  
J. Kuczyński