

1. Obiekt zabytkowy

KAMIENICA N°3, ul. Chlebnicka; odbudowana w XX w. z rek. fasady

2. Miejscowość

GDAŃSK MIASTO 7418

3. Wiek
XVIII; rek. XXV.

4. Styl
barok

5. Kubatura m³
1226

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: — b) użytkowa: 76,65

20. Przynależność administracyjna

a) województwo
b) powiat w. Gdańsk
c) gmina

7. Materiał budowlany
Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków
1

14. Grunty należące do zabytku: ha

12. Ilość kondygnacji
4 + podłazne

a) ogrody stylowe

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) ściany ceglana ceglana

b) sklepienia — —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa Gdańsk Główny

c) stropy drewno DMS

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa —

d) więzania dachu — drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

P.DRN. Gdańsk - Śródmieście

e) krycie dachu ceramika karpieńska

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne

23. Użytkownik i jego adres

Włodzisław Winiarski

16. Użytkowanie w latach ubiegłych —

17. Użytkowanie obecne —

24. Inwestor i jego adres

DROR. Gdańsk, Dr. Taur 39/40

18. Nadaje się do użycia na —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data O P I S

Zniszczenia % Odbudowa %

VIII.1939 r. mieszkalne

XI.1939 r. —

XII.1945 r. zniszczone

1955v. odbud. z ruinami w latach 1946-1955 i rek. fasady do stanu pierwotnego

100

90

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie MKR. Gdańsk (Włók)

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępne w zgodę z Włók

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

N. Skala 1:400

DOKŁ. ARTUSA

Domy
NOWOPROJEKT.

h=16

Nr 4

Nr 3

Nr 2

ul. CHLEBNICKA

Opis rekonstrukcyjny, porównanie zniszczonego
projektu domu. Celem zainicjacji w projekcie
domu jest przede wszystkim (wzrost) po k. l. st.
moty otw. olivary.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

por. proj. rekonstr. - pos. 24AD.P.6d.Vr.53

36. Wypełnił dnia 12.11.53

Krzysztof Mollin

37. Sprawdził dnia

