

Nr

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy

POCYSTERSKI ZESPÓŁ KLASZTORNY W OLIWIE - KATEDRA

2. Miejscowość

MIASTO

GDANSK - OLIWA

3. Wiek

XIII - XVIII

4. Styl gotyk polski

5. Kubatura m<sup>3</sup>

~ 25.000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup> ~ 1.675

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

mur ceglany

b) sklepienia

ceglaste

c) stropy

/

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

holenderskie

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Oliva

1.5

b) autobusowa

linia tranw. 8, 12 autobus 101

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

23. Użytkownik i jego adres

Kuria Biskupia w Oliwie

24. Inwestor i jego adres

J.L.

25. Rejestr zabytku Nr

22/N

rok 18. XII. 58

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

1688 Barokowy portal kamienny w el. front szczytu transeptu, przy archadach sklepienia  
3 portale wewnątrz polichromie  
Bogate wypos. wnętrza

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ok. 1200 - oratorium  
XIII - transept, korpus - rozbudowa  
XIV - rozbudowa po pożarze  
1582 - rob. sklepienia  
XVIII - rozbudowa kaplic, fasada front, helmy

10. Udostępnienie

dostępna

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.


XI. 1965

drobne uszkodzenia

stan dobry



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



## 32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

Prüf.

F. Namuska, J. Stankiewicz, Olsztyn,  
oprac. 1959, s. 24-54

36. Wypełnił dnia  
1959 T. KANCLERZ

37. Sprawdził dnia

X. 65 *Stelechis*  
*Dakotensis*