

Nr

60

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

III

POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy

SPICHLERZ IBOŻOWY ul Chmielna 67/68  
tzw. Biały Koń i Czerwony Lew

2. Miejscowość

GDANSK

MIASTO

7450

3. Wiek

XVIII

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

11600

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 725 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

m. gdańsk

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

c) stropy

DREWNO

d) więzania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHÓWKA

12. Ilość kondygnacji

5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

8. Wyposażenie architektoniczne

NIE MA

TABLICE Z NAZWAMI

67 - "WEISSES ROSS" - BIAŁY KOŃ  
68 - "ROTER LAU" - CZERWONY LEW

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

SPICHLERZ ZBOŻOWY

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

SPICHLERZ ZBOŻOWY

17. Użytkowanie obecne

67 NIE UŻYTKOWANY 68 MAGAZYN W PARTERZ

18. Nadaje się do użycia na

MAGAZYN

23. Użytkownik i jego adres

NIE UŻYTKOWANY

WCZĘŚCI NR 68

24. Inwestor i jego adres

nie ma

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

dotychczasowe dane i autorzy nieznane

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nieznane

XI.1939 r.

nieznane

XII.1945 r.

ZNISZCZENIE W OK

90%

1959

zmodernizowany

XI.1965

Korona murów zabezpieczona. Uszykowana w części powalona.

25. Rejestr zabytku Nr

448

rok

27.01.1972

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

CZĘŚCIOWO NIEDOSTĘPNY Z POWODU ZNISZCZEŃ




Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

SCIANY ZACHOWANE TYLKO DO 3 KONDYGN.  
STROPÓW I DACHU BRAK.

NAZWY 68 - W. "ROTTER LAD"  
67 - "WEISSES ROSS"



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



34. Inspekcje

35. uwagi różne



36. Wypełnił dnia 17 PAZ. 1959  
R. RYSIŃSKI

37. Sprawdził dnia

11.65 Stulek  
Bokorowski