

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

IV

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

DŁUGI TARG 9

2. Miejscowość

MIASTO

GDAŃSK-GL.M.

3. Wiek

XVIII

4. Styl

Barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1070

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: —

b) użytkowa: 72

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

gdańskie

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegl.

cegl.

b) sklepienia

—

c) stropy

drem.

ogrzew.

d) więzania dachu

drem.

drem.

e) krycie dachu

ceram.

ceram.

12. Ilość kondygnacji

5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gdańskie

1,5

b) autobusowa

m

1

22. Właściciel i jego adres

Prez. MRN w Gdańsku  
Swierczewskiego 8-10

8. Wyposażenie architektoniczne

— elem. front. 2 pilastrowym  
— scian. 2 neoklasyc.  
— rzeźb. i reliefy z reliefami  
— przedpro. z reliefami  
— z oryginalnymi fragment.  
(portal projektor.)

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalny (bank)

17. Użytkowanie obecne

/r.

18. Nadaje się do użycia na

/r.

23. Użytkownik i jego adres

Wydz. Stupni WRR. i inne biura

24. Inwestor i jego adres

Państw. Zakłady Zbrojeni

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud. ok. 1720 r.  
odb. : 1812 r. - rekonstr. fasady

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1952

1965

spalony

odbudowa na zrujnowanym murze  
z rekonstr. elewacji frontowej  
i przedpro. i  
stan dobry

100

100

25. Rejestr zabytku Nr

A-1266

rok

24-02-2006

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

| Rok | Wyszczególnienie prac | Koszt<br>tys. zł |
|-----|-----------------------|------------------|
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

35. Uwagi różne

Podł.  
J. Stankiewicz, B. Szewer: Gdansk, w. 1959  
s. 141

36. Wypełnił dnia 25 Listop. 1959

R. Mawralski

37. Sprawdził dnia XI. 1965

Y. Stankiewicz  
D. Kobryński