

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

DŁUGI TARG 20

2. Miejscowość

MIASTO

GDAŃSK-GL.M.

3. Wiek

XVII

4. Styl

Barok

5. Kubatura m³

1760

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: —

b) użytkowa: 110

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

gdańskie

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegl.

cegl.

b) sklepienia

—

c) stropy

drem.

ogniostm

d) więzania dachu

drem.

drem.

e) krycie dachu

ceram.

ceram.

12. Ilość kondygnacji

4,5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gdańsk

1,5

b) autobusowa

ni

1

22. Właściciel i jego adres

Prez. MKN w Gdańsku
Swierczewskiego 8-10

8. Wyposażenie architektoniczne

- elem. frontowe przesłania
- z bander bogato
- dekoracji miedzianych
- renowowane
- przedproie renowowane

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

użytkowy

17. Użytkowanie obecne

mieszkalno-użytkowy

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

Dz. ZBM Dł. Targ 1-7
Klep akwie MHD/op

24. Inwestor i jego adres

DBOR Dł. Targ 39-40

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud.: 1680 r.
dobre przebud. w końcu XIX w.
odb.: 1953/54
Andrzej Schütter Mr. (?)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1953/54

spalony
odbudowa na zrujnowanym ruści z
renowacją elewacji frontowej i
przedproie (elem. tylnie renowowane)

95

98

n. 1965

stare drzwi - el. tylnie otynkowane w 1962

25. Rejestr zabytku Nr

383

rok

24.VI.71

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



el. tyłue

ane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 25 Listop. 1959
R. Maszałski *[Signature]*

37. Sprawdził dnia 8. 1965 *[Signature]*
[Signature]