

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

7545

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

DŁUGI TARG 21

2. Miejscowość

MIASNO

GDAŃSK - GŁ. M.

3. Wiek

XVIII

4. Styl

Rokokoo

5. Kubatura m³

860

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

57

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

gdańskie

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegl

cegl

b) sklepienia

-

c) stropy

drewn.

oginotm.

d) więzania dachu

drewn.

drewn.

e) krycie dachu

ceram.

ceram.

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

4,5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gdańsk

1,5

b) autobusowa

-

1

22. Właściciel i jego adres

Prez. MRN w Gdańsku
Swierczewskiego 8-10

23. Użytkownik i jego adres

Dz. ZBM Dł. Targ 1-7
sklep odzieżowy MHD/wo

24. Inwestor i jego adres

DBOR Dł. Targ 39-40

8. Wyposażenie architektoniczne

- elem. frontowe z prostym
narytunkiem rekonstrukcyjne.
(portal projektowany)
in charakt. rokokoo

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalno - usługowy

17. Użytkowanie obecne

j. w.

18. Nadaje się do użycia na

j. w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud.: ok. 1760 r., 1842 r. przebud.
odb.: 1953/54 fasady

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1953/54

spalony

100

odbudowa na zniszczonym miejscu
z rekonstrukcją elewacji frontowej
(elem. tylna niestwierdzona)

98

XI. 1962 stan dotychczas. el. tylna stylizowana w 1952

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25 Listop. 1959
R. Masrański
37. Sprawdził dnia 1.10.65
Stulceche
Dobryński