

POMORSKIE

7480

1. Obiekt

Kamienica nr 3

2. Czas powstania

kon. XV, XVIII-ok. poł.



pocz. XIX, pocz. XX  
1939, 1952

3. Miejscowość

Gdańsk

nr hipoteczny

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Długa 2/3

nr hipoteczny KW [redacted]

nr mapy 286 nr działki 44/5

5. Przynależność administracyjna

województwo gdańskie

m. Gdańsk

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Danzig

7. Przynależność administracyjna

przed 1.VI.1975

gdańskie

województwo

m. Gdańsk

powiat

8. Właściciel i jego adres Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres PGM- Śródmieście

ul. Powst. W-skich 23

"Desa" Dzieła Sztuki i Antyki  
ul. Długa 2

10. Rejestr zabytków

Nr 450 data 27.11.72

autor zdjęć W.ROsowski  
data wykonania X3 1983  
miejsce przechowywania negatywów GODZ



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

W 2 poł. XIV wieku posesja ta stanowiła własność Mikołaja ze Słupska. Wybudowany tutaj przypuszczalnie w końcu XV w. dom murowany jeszcze w r. 1617 posiadał gotycką fasadę z przeźroczową /koła/ attyką zwieńczoną blankami oraz miał w tym czasie już całkowicie ukształtowane przedproże.

W wieku XVIII a w każdym razie jeszcze przed r. 1765 trójosiowa kamienica otrzymała kompletny wystrój rokokowy, gdzie oprócz szczytu nader ciekawym akcentem dekoracyjnym był bogaty portal z silnie wyładowanym gzymsem ozdobionym wolutami oraz herbem ówczesnego właściciela tej posesji, starosty grudziąckiego gen. majora Augusta Stanisława von der Goltza.

W rękę Goltzów posesja ta była do r. 1803

Na przełomie XVIII i XIX w. dawny szczyt rokokowy został zastąpiony szczytem empirowym w formie wspartego na wolutach tympanonu ozdobionego u góry popiersiem i kartuszem herbowym przepasanym laurową girlandą. Przed domem znajdowało się niskie przedproże; na prawo od wejścia wznosiła się obudowa zejścia do piwnicy na lewo duża dekoracyjna płyta.

Oprócz budynku głównego w tym czasie znajdowała się w parterze wschodniego skrzydła boczного - ryglowa stajnia.

W 2 poł. XIX w. sień budynku głównego została przebudowana na sklep co pociągnęło za sobą potrzebę przerzucenia portalu na lewo, na oś klatki schodowej - i przebicie - na prawo wielkiej witryny. Na piętrach tymczasem zachował się jeszcze dawny trójtrakt. Poza parterem przekształcono również wystrój dekoracyjny i innych kondygnacji. Tak więc dla Oświetlenia izby poddasza przebito w szczycie zwykłe prostokątne okno a także usunięto wszystkie dawne dekoracje płaszczyzny szczytowej.

/ c.d.      wkładka      /

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek w zabudowie zwartej w pd.pierzei ul. Długiej, biegnącej prostopadle do Motławy od Ratusza Głównego Miasta do Złotej Bramy;

Wymurowany z cegły, otynkowany tynkiem szlachetnym, portal kamienny, stropy monolityczne, więźba dachowa drewniana o konstr. krokwiowo - jętkowej, dach kryty dachówką esówką; posadzki - lastrico, terakota, drewniane, schody monolityczne, wspornikowe, okna o konstrukcji skrzynkowej, na 2-giej kondygnacji ze ślaniem o drobnym podziale;

Plan budynku ~~prostokątny~~ 1-pasmowy, 2-traktowy, klatką schodową i wnętrzem połączony z nr 2 ;

Budynek 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, dach dwuspadowy, poddasze użytkowe;

Elewacja frontowa 3-osiowa /fot.1/, szczyt empirowy, w formie wspartego na wolutach /fot.2/ tympanonu, ozdobionego u góry popiersiem /fot.3/ ;

w szczycie półokrągły świetlik, a nad nim girlanda; naroża boniowane; nad oknami 2-giej kondygnacji dekoracyjne nadproża /fot.5-7/;

w środkowej części parteru portal z silnie wyładowanym gzymsem /fot.8/ ozdobionym wolutami /fot.9/ oraz dawniej herbem /fot.10/ i belkowaniem opartym na dwóch pilastrach z korynckimi głowicami /fot.11/ ;

Elewacja pd. /fot.12/ 3-osiowa z prostym szczytem zakończonym łamanym gzymsem;

Układ wnętrz po wojnie zmieniony;

Wyposażenie wnętrz niezachowane ;

Budynek posiada instalacje : elektryczną, ogrzewczą, gazową, wod.-kan.



14. Kubatura 1530 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 108 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalno-usługowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  W 1945 kamieniczka uległa całkowitemu zniszczeniu. W 1952 została odbudowana w stanie surowym. Przy rekonstrukcji fasady oparto się o jej wygląd z pocz. XIX w. Zmieniono jednakże proporcje i podział okien przyziemia i drugiego piętra. Wprowadzono pochodzące z 2 poł. XIX w. bonie narożne. Nie uwzględniono tynkowych prostokątów pomiędzy 2-go i 3-go piętra. Zrekonstruowany kartusz herbowy szczytu oraz plastyczna girlanda zostały usunięte przez projektanta wystroju malarskiego J. Rzysszczaka i zastąpione freskami.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan zachowania całości budynku, jak i podzczególnych jego elementów - dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Przeprowadzanie napraw i bieżąca konserwacja budynku.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

- 1/ Księga wieczysta nr [REDACTED]  
Sąd Rejonowy ul. Swierczewskiego 30
- 2/ Akta inwentarzowe- PGM - Śródmieście  
ul. Powstańców W-skich ~~30~~ 23
- 3/ Księga Policji Budowlanej - nieskatalogowane  
Politechnika Gdańska ul. Majakowskiego 11/12
- 4/ Akta geodezyjne - Przeds. Geodezyjno-Kartograficzne  
ul. Pniowskiego

22. Bibliografia

"Droga Królewska w Gdańsku"-praca zbiorowa  
pod red. I. Fabiani-Madeyskiej , Gdańsk 1955r.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Fotografie -Konserwator Miasta Gdańska  
ul. Kotwiczników

24. Uwagi różne

2 wkładki

25. Wypełnił

Wiesław Rosowski  
X 1983r.

26. Sprawdził



1. Miejscowość Gdańsk	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Kamienica nr 3	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) 12. Autorzy, historia obiektu...
--------------------------	--	--

Pozostawiając tymczasem gzymsy nad oknami I piętra wprowadzono dodatkowe gzymsy nad oknami II piętra a także przebudowano same okna dając zamiast dawnego drobnego podziału krzyżowy dwudział. Wreszcie na narożach kamienicy wprowadzono bonie. Ok. 1866 zlikwidowano przedproże.

Około 1903 przy poszerzaniu sklepu kosztem klatki schodowej ostatecznie usunięto stary portal.<sup>1/</sup>

W r. 1909 włączono do sklepu skrzydło boczne zaś w pięć lat później na dziedzińcu wybudowano specjalną klatkę schodową dla obsługi pięter sklepu. W r. 1939 klatka ta uległa likwidacji /zastąpiono ją nowymi schodami wewnątrz budynku/ zaś w tle budynku, w miejscu owej klatki i skrzydła bocznego wybudowano budynek zawierający biura, magazyny i warsztaty. W tym samym roku w ramach planowej akcji konserwatorskiej częściowo poprawiono fasadę przywracając normalne okna I piętra, drobny podział szyb a wreszcie usunięto dziewiętnastowieczne gzymsy nad oknami II piętra, tudzież przebudowano witryny parteru przywracając wejście osiowe /arch. Dobler/.

Ad 1/ W. roku 1906 włączając do sklepu piętro przebudowano okna I piętra co pociągnęło za sobą likwidację rokokowych gzymsów.

Wkładkę założył: Wiesław Rosowski X 1983r.  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: GODZ

Fotografia przed  
1945 r.









