

Nr



A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

DEUGA 3

2. Miejscowość

GDAŃSK - GŁ.M. ^{MIASTO}

3. Wiek XVIII

4. Styl Barok

5. Kubatura m³ 15306. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: 1087. Materiał budowlany
Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo GDANSK

b) powiat

c) gmina

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa GDAŃSK

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Prez. MRN w Gdańsku
Swierczewskiego 8-10

23. Użytkownik i jego adres

Dz. ZBM Dł. Targ 1-7

24. Inwestor i jego adres

DBOR Dł. Targ 39-40

8. Wyposażenie architektoniczne

- ele. front - 2 fronty wiek
- młyn (zrekonstr.)
- portal zrehabilitowany

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych - 4 -

17. Użytkowanie obecne mieszkalno-usługowy

18. Nadaje się do użycia na - 4 -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud. ol. 1765 XIX w.
rekonstr. na pocz. XX w.
bdb. 1952 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.	złamany ele. front nie umieszczony rekonstr. z rekonstr.	100	100
1952			
II.1965	stan dobry		

25. Rejestr zabytku Nr 450

rok 27.1.72 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25 listop. 1959
R. Karbala
37. Sprawdził dnia
X. 1965 M. Kozłowska