

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

7612

1. Obiekt zabytkowy

Kamienica nr 82⁴⁰⁹ ul. Św. Ducha
(odbudowana w XX w. z przebiegiem rekonstrukcji elewacji)

2. Miejscowość

MIASTO
Gdańsk

3. Wiek

XVII wiek XX

4. Styl renesans

typu holenderskiego

5. Kubatura m³

~ 3.000

6. Powierzchnia w m²

163,56

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

DMS

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

mułowa

karpiówka

12. Ilość kondygnacji

+ podłazie 4

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Kamienica portalowa (wchodzący, rekonstr.) z postaciami figur kamiennych, szkieletami i kolumnami, napisami: REEDIFICAT MDCV. RENOV. MDCCCXIV.

Kamienica dekoracja w szczytach, ornamentyka, szkielety i kolumny z figurami.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

mieszkania

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1605 r.

1958 r. odbudowa kamienicy.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

Niezmieszczona

XI.1939 r.

—

XII.1945 r.

Zniszczona

95

XI.1959 r.

Odbudowana z mottem adaptacji młodego miasta, elewacja bez kamienicy.

90

XI.1965

elewacja przetrwała w stanie surowym

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Gdańsk

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Łódź

b) autobusowa

—

22. Właściciel i jego adres

P.M. R.N. - Gdańsk
ul. Świerczewskiego 8/10

23. Użytkownik i jego adres

lokatorzy różni

24. Inwestor i jego adres

D.B.O.R. - Gdańsk
ul. Dąbki Targ 39/40

25. Rejestr zabytku Nr

545

rok 11.03.1972

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

Th. Kuhn, „Alt Danzig“ 1912
HAB. Reg. Nr. 9168, Kt. 129, 11.12

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Im. 2 z 1844 i 1897-HAB. P. 9.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Podczas zniszczenia kamienicy w 1945r. zachował się fragment dolnej kondygnacji z portalem.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Pracownik. kawiarni korzystam z proj. rekonstr. z 1952 r. - P.G.

36. Wypełnił dnia XI. 1959 r.
Teresa Sierant

37. Sprawdził dnia XI. 1965
Michał