


Nr	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1. Obiekt zabytkowy	Kamienizica nr 77 ul. Św. Ducha II (odbudowana w XX w. z rekonstrukcją elewacji)																							2. Miejscowość	Gdańsk MIASTO	
3. Wiek XVI w. XX	4. Styl renesans typu hollend.		5. Kubatura m ³ ~ 960		6. Powierzchnia w m ² 63,05 a) zabytkowa: b) użytkowa:		20. Przynależność administracyjna a) województwo b) powiat c) gmina		Gdańsk																	
7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem		Po odbudowie		11. Ilość budynków 1		14. Grunty należące do zabytku: ha																			
a) ściany	cegła		cegła		12. Ilość kondygnacji + podane 3		a) ogrody stylowe																			
b) sklepienia					13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne																			
c) stropy	drewno		DMS		a) izb mieszkalnych		c) lasy																			
d) więzania dachu	drewno		drewno		b) innych pomieszczeń		d) wody																			
e) krycie dachu	młot-dach		Kaspian		c) piwnic		e) inne																			
8. Wyposażenie architektoniczne Elewacja ceglana, kamienne: portal i dekoracja szczytu oform. okuciomym. Balustrada i słupki w przed- rozu - rokokowe.				15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne																						
				16. Użytkowanie w latach ubiegłych — " —																						
				17. Użytkowanie obecne — " —																						
				18. Nadaje się do użycia na mieszkanie																						
9. Autorzy i data budowy i przebudowy 1573 r. 1958 r. - odbudowa kamienicy.				19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy																						
				Data		O P I S		Zniszczenia %		Odbudowa %		25. Rejestr zabytku Nr 548 rok 14.08.1872 miejsce przechowywania														
				VIII.1939 r.		Niezniszczona						26. Nazwa księgi hipotecznej														
				XI.1939 r.		— " —						27. Nr hipo- teczny														
				XII.1945 r.		Zniszczona		100				28. Akta														
10. Udostępnienie dostępny 29 290da lokatorem				XI.1959		Odbudowana z nową adaptacją wnętra, elewacja w stanie szkibioru n. 1965 elewacje pozostały w stanie surowym		90				29. Fotografie B. PAN z 1971 z 1906 r. i Th. Kuhn Ks. m. 5005; J.H. R. 9. - Al. m. 9 i 65														
												30. Inwentaryzacja pomiarowa														

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Brah dwóch lat, półkoliste ram-
kiny okien w skrynie - przewickia-
myś o projekcie rekonstrukcji.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne
Pracownia. Kartoteki korzystano
z frag. rekonstr. z 1952 r. - P.G.

36. Wypełnił dnia XI. 1959 r.
Teresa Sierant

37. Sprawdził dnia XI. 1965
Stulecka
Okolczyńska