

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

7619

1. Obiekt zabytkowy

Kapizierzica 12r. 75¹²⁵ ul. Św. Ducha
(odbudowana w XX w. z rekonstrukcją elewacji)

2. Miejscowość

MIASTO
Gdańsk

3. Wiek

XVIII rk. XX

4. Styl

późny barok

5. Kubatura m³

~ 670

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 44,62 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

gdańskie

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

c) stropy

drewno

DMS

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

materiał ceramiczny

materiał ceramiczny

12. Ilość kondygnacji

+ poddasze 4

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

a) kolejowa

bno

b) autobusowa

—

22. Właściciel i jego adres

P.M.R.N. - Gdańsk,
ul. Świerczewskiego 8/10

23. Użytkownik i jego adres

lokatorzy różni

24. Inwestor i jego adres

D.B.O.R. - Gdańsk
ul. Długa i Targ 39/40

8. Wyposażenie architektoniczne

Późno-barokowa linie
szczytu - brak dekoracji
kamiennej.
Rokokowy portal wejściowy
z przedprogiem balustradą
i słupkami oświeci rokokowe.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

mieszkania

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

~ 1760 r.
1958 r. - odbudowa
kamienicy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	Niezmiszczona		
XI.1939 r.	—		
XII.1945 r.	Zniszczona	100	
XI.1959	Odbudowana z nową adaptacją układu wnętrza, elewacja w stanie surowym	90	

25. Rejestr zabytku Nr

550
14.08.1872 rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie B.PAN - Th. Kuhn, Ks. Inw.
nr. 5005; J.H.A.P.G. - Alb. 9 z p. 1860 r.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Pracę oprac. Kartoteki Ko-
misyjnego z prac. rekonstr.
z r. 1958 r. - P.G.

36. Wypełnił dnia

XI. 1959 r.

Teresa Sierant

37. Sprawdził dnia

II. 1965 M. Stulc

Skolupis