

Nr

1180

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

TZW. DOM KAZNODZIEI /ul. Katarzyni 1-3/II

2. Miejscowość

MIASTO

GDANSK

3. Wiek

XVI/XVII

4. Styl

RENEZANS

5. Kubatura m³

3200

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 216 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

m. GDANSK

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

3

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

cegła

12. Ilość kondygnacji

3+1

a) ogrody stylowe

0.2

b) sklepienia

kolebki

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

DMS

a) izb mieszkalnych

c) lasy

-

d) więzania dachu

drewno

drewno

b) innych pomieszczeń

A BIVRO

d) wody

-

e) krycie dachu

dachówka

dachówka

c) piwnic

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

Licowanie cegieł + kamień
6 szczytów, 3 portale,
stupki przedproszy.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku DOM MIESZK. KAZNODZIEI

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Jaki wyżej

17. Użytkowanie obecne

Izba dla PKZ GDANSK
RESTA NIEUŻYTKOWANA

18. Nadaje się do użycia na

MIESZKANIE

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres P.M.R.N. w Gdansk

D. KARMELIC

ul. Podmłynska 10

23. Użytkownik i jego adres Wydz. Kultury P.M.R.N.

D. Karmelici

(Izba P.K.Z.)

24. Inwestor i jego adres

M.R.N. Wydz. Kultury

D. Karmelici (od 1947/)

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1599-1602

prawdop. Antoni van
Opbergen

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

Wierzmiszony

XI.1939 r.

Wierzmiszony

XII.1945 r.

Zniszczony. Wnętrze wypalane
zachowane lamy zewnętrzne
zabezpieczony dach

1959

Stan 21% zrujnowany

1. 1965 obiekt zabezpieczony, przewidziany do odbudowy
1970 r. odbud.

25. Rejestr zabytku Nr

321

rok

27.11.67

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie STATE

od ul. Katarzyni

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

*Y. Stankiewicz, B. Berman: Gdańsk, w. 1959
s. 105*

36. Wypełnił dnia

27.10.59 R. Rysniński

37. Sprawdził dnia

*XI.65 [signature]
[signature]*

