Nr 102 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy: FASADA DOMU
DOM MIESZK. ul. GRODZKA 12 (RYCERSKA 13)

2. Miejscowość: MIASTO 7676
GDAŃSK-ZAMCZYSKO

3. Wiek: XVIII

4. Styl: p. barok

5. Kubatura m³: 817,25

6. Powierzchnia w m²: 148,59
a) zabytkowa: b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

	Przed zniszczeniem	Po odbudowie
a) ściany	el. szczytowe mur ceglany	
b) sklepienia	/	
c) stropy	drewno	
d) wiązania dachu	j.w	
e) krycie dachu	dachówka holenderka	

11. Ilość budynków: 1

12. Ilość kondygnacji: 2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych: 4
b) innych pomieszczeń: 5 mieszkalne
c) piwnic: 1

14. Grunty należące do zabytku:

	ha
a) ogrody stylowe	/
b) sady i grunty uprawne	/
c) lasy	/
d) wody	/
e) inne	/

20. Przynależność administracyjna
a) województwo
b) powiat
c) gmina

21. Stacja

	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	Gd. Główny	1.5
b) autobusowa	/	/

22. Właściciel i jego adres
PMRN

23. Użytkownik i jego adres
[redacted]
Gdańskie Tow. Naukowe
Stacja Archeologiczna PAN

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne
klasycyzujący szczyt.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku: mieszkalny.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych: j.w + restauracja

17. Użytkowanie obecne: j.w (ruina)

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
koniec XVIII w. Dawniej gospoda marynarska

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
X.1959	stan b. zły	60	
XI.1965	Zrujnowany - elewacja szczytowa podtemplowana. Przeznaczona do adaptacji w całości obiektu na siedzibę GTN i Stacji Archeologicznej PAN.		

25. Rejestr zabytku Nr 568
rok 30.XI.72 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie
obcbsi

CWD — Drukarnia W-wa, Bema 60. Zam. nr 349-5162

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia







32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1961	Zabezpieczenie elewacji frontowej.	BC 35.000

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
2.XI.59 — Kaucem

37. Sprawdził dnia
IX.65 Mstrzelecka
Kolczyńska