

Nr		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z							
1. Obiekt zabytkowy		KAMIENICA ul. ŚW DUCHA 17 (obecnie 8)																				2. Miejscowość											
REKONSTR. <u>XX</u>																						GDAŃSK ^{MIASO} 7925											
3. Wiek <u>XVI</u>		4. Styl Renesans		5. Kubatura m ³		6. Powierzchnia w m ² a) zabytkowa b) użytkowa		20. Przynależność administracyjna a) województwo b) powiat c) gmina																									
7. Materiał budowlany		Przed zniszczeniem		Po odbudowie		11. Ilość budynków <u>1</u>		14. Grunty należące do zabytku: ha		21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km a) kolejowa b) autobusowa																							
a) ściany		cegłane		cegłane		12. Ilość kondygnacji <u>4</u>		a) ogrody stylowe																									
b) sklepienia						13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne																									
c) stropy		drewniane		ogniotrwałe		a) izb mieszkalnych		c) lasy																									
d) wiązania dachu		drewniane		drewniane		b) innych pomieszczeń		d) wody																									
e) krycie dachu		ceramiczne		ceramiczne		c) piwnic		e) inne																									
8. Wyposażenie architektoniczne kamieniarka szczytu ; kamienne zworniki i nasady łęków podokiennych		15. Przeznaczenie pierwotne budynku <u>mieszkalne</u>																				22. Właściciel i jego adres Skarb Państwa PMRY w Gdańsku, ul. Świerczewskiego 8/12											
		16. Użytkowanie w latach ubiegłych - II -																				23. Użytkownik i jego adres Dzielnicy Zarząd Budynków Mieszkalnych Nr-1 Gdańsk, Elbląska nr 28											
		17. Użytkowanie obecne - II -																				24. Inwestor i jego adres j.w.											
		18. Nadaje się do użycia na																															
9. Autorzy i data budowy i przebudowy k. XVI w.		19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy																				25. Rejestr zabytku Nr <u>534</u> <u>14.08.1972</u> rok miejsce przechowywania											
		Data		O P I S																Zniszczenia %		Odbudowa %		26. Nazwa księgi hipotecznej		27. Nr hipoteczny							
		VIII. 1939 r.																															
		XI. 1939 r.																															
		XII. 1945 r.		spalona																													
		1950-55		odbudowa na zmienionym rzucie z rekonstrukcją elewacji frontowej																													
		XV. 68		stan dobry																													
10. Udostępnienie																						28. Akta				29. Fotografie				30. Inwentaryzacja pomiarowa			

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
XII.68

37. Sprawdził dnia

