

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w. **Kamienica**

PIWNA II 64

2. Miejscowość **MIASNO GDAŃSK-GL.M**

3. Wiek **XVIII**

4. Styl **Rokoko**

5. Kubatura m³ **1.300**

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: **84**

20. Przynależność administracyjna
a) województwo **gdańskie**
b) powiat **u**
c) gmina

7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie
a) ściany		cegła
b) sklepienia		—
c) stropy		drewno ogucotw.
d) więzania dachu		- drewno
e) krycie dachu		ceram.

11. Ilość budynków	1
12. Ilość kondygnacji	3,5
13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	
a) izb mieszkalnych	
b) innych pomieszczeń	
c) piwnic	

14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ogrody stylowe	
b) sady i grunty uprawne	
c) lasy	
d) wody	
e) inne	

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	Gdańsk	0,8
b) autobusowa	u	0,5

8. Wyposażenie architektoniczne
- elewacja frontowa z prostym szczytem i kamiennymi gzymsami - rek.
- portal kamienny dekoracyjny - rek. z ciec. adaptacji.
- przedproże - oryginalne elementy kamiennotynkowe - uzupełnione

15. Przeznaczenie pierwotne budynku **mieszkalny**
16. Użytkowanie w latach ubiegłych **mieszkalno-usługowy**
17. Użytkowanie obecne **j. w.**
18. Nadaje się do użycia na **j. w.**

22. Właściciel i jego adres
Prez. MRN w Gdańsku Swierczewskiego 8-10

23. Użytkownik i jego adres
Dz. ZBM Dł. Targ 1-7 Wyposażenie fortepianu Gosp.

24. Inwestor i jego adres
DBOR Dł. Targ 39-40

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
bud ~ 1770

odbud. 1954/55

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy		Zniszczenia %	Odbudowa %
Data	O P I S		
VIII.1939 r.	niezniszczony		
XI.1939 r.	niezniszczony		
XII.1945 r.	zniszczony	95	
1954/55	odbudowa na zniszczonym rzucie z rekonstrukcją elewacji frontowej, portalu i adaptacji (in. przedproża (wup.))		100
1965	stan dobry		

25. Rejestr zabytku Nr **634**
rok **28.12.1972** miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta



29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie
dośćpny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A N_r

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25 Listop. 1959

Quintonio R. Martinez

37. Sprawdził dnia

xi. 1965 *Asterolechia*

Wicheryish