

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

MARIACKA 12

2. Miejscowość

MIASTO

GDAŃSK - GŁ.M.

3. Wiek

XV/XVI

4. Styl

Gotyck-Bahok

5. Kubatura m³

1000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: —

b) użytkowa: 75

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

gdańskie

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegl.

cegl.

b) sklepienia

c) stropy

drewn.

ogumien.

d) więzania dachu

drewn.

drewn.

e) krycie dachu

ceram.

ceram.

12. Ilość kondygnacji

3,5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Prez. MRN w Gdańsku
Swierczewskiego 8.

23. Użytkownik i jego adres

Dz. ZBM Dł. Targ 1-

24. Inwestor i jego adres

DBOR Dł. Targ 39-40

8. Wyposażenie architektoniczne

pneum. z urządzeniem: elen.
front. licowana z profilowa
miej. wykonyw. i protym
sądown. barokowym
- przedproie proste

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalny

17. Użytkowanie obecne

mieszkalny

18. Nadaje się do użycia na

j. hr.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud.: ok. 1500 r.
pneum. Rejtu: ok. 1650 r.
odb.: 1956 r., 1966 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1956

1966

okalony
odbudowa na zniszczonym z muru
z rekonstrukcją elen. front. (licowa
pneum. wykonyw.) i przedproie
(tylko stal stonowy)

95

85

25. Rejestr zabytku Nr

578

rok

20. XII. 72

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Rekonstrukcja elewacji przewidziana na rok 1966.

36. Wypełnił dnia 25 listop. 1959

R. Mądralski *Przewodniczący*

37. Sprawdził dnia

XI-1965 *Stulecka*

Dłokajisho