

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

MARIACKA 23

2. Miejscowość

MIASTO

GDAŃSK - GŁ.M.

3. Wiek

XVII

4. Styl

Renesans

5. Kubatura m³

900

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: —

b) użytkowa: 62

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

gdańskie

b) powiat

m

c) gmina

—

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegl.

cegl.

12. Ilość kondygnacji

3,5

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewn.

ogniwołn

a) izb mieszkalnych

c) lasy

—

d) więzania dachu

drewn.

drewn.

b) innych pomieszczeń

d) wody

—

e) krycie dachu

ceram.

ceram.

c) piwnic

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

przed zniszczeniem: elew. front.
12. fujanki, miedziane, 1.
b. bogato dekorowane, ka-
mieniarstwo renesansowe oraz z
tytułem podwójnej dekoracji
stachow. renesans i przedpro-
zem.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j. r.

17. Użytkowanie obecne

mieszkalno - użytkowy

18. Nadaje się do użycia na

j. r.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1956

odbudowa na zniszczonym miejscu z
rekonstrukcją renesansowej elewacji
frontowej i przedprożu (tytuł stach. renesans)

95

85

w 1965.

odbudowa zakończona z wyjątkiem przedproża

25. Rejestr zabytku Nr

580

rok

20 XII 72

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A N r

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



El. frontowa



El. tylna



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Roboty elewacyjne zakończono w r. 1964

36. Wypełnił dnia 25 listop. 1959

R. Maszabski, architekt

37. Sprawdził dnia

XI. 1965

ostrzelewska

Okazyńska