

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół paraf. p.w. Wniebowstąpienia N.M.P.

2. Miejscowość gm. CZECHOWICE -
Bestwina - DZIEDOŁICE

3. Wiek

XVI - XVIII

4. Styl

Barok -
- nowy5. Kubatura m³

5100

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 450 b) użytkowa:

7. Materiał
budowlanyprzed znisz-
czeniempo odbu-
dowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

nie ma

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

DACHÓWKA
CERAMICZNA

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

4

a) izb mieszkalnych

nie ma

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

krypta pod
prezbiterium14. Grunty należące do
zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

nie ma

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

sklepienia kolebkowe

2 lunety

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kościół wzniesiony 1325-7

Obejmuje portat ok. 1577

legistów podkroście i przekszt.

1748-1764

Wzrost ukończony w 1825

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

nie uszkodzony

XI. 1939 r.

—

XII. 1945 r.

pożar ścian i 2 mury oraz części dachu

20

1946

konserwacja (pożar dachu)

10

1958

rozprawy budowlane kaplicy, przylegającej do
piwn. ścian kościoła

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

katonie

b) powiat

biskup

c) gmina

Bestwina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Czechowice Polne

4

b) autobusowa

Bestwina

1

22. Właściciel i jego adres

paraf. nym. Kost

23. Użytkownik i jego adres

—

24. Inwestor i jego adres

—

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

15. X. 1959. *Turko*

37. Sprawdził dnia

30. XI 59

Shura

Kościół rzymskokatolicki orientowany. Prezbiterium jednonawowe
zamiast wieloboczne, sklepione kolebkowo z lunetami.
Szersza nawa prostokątna, sklepiona jest kolebkowo z lunetami.
Przy prob. od pól. zakrętu, od pól. zakrętu (dawna zakrętu).
Przy murze od pól. kłosa, od zad. wieże z chrześcijańskimi
obrazkami po bokach

Bibliografia: Szablowski J. Katal. zab. szt. w Polsce Powiat Działki
Warszawa 1957 s. 2-3.

