

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kościół filialny p.w. św. Doroty

2. Miejscowość

M. BĘDZIN

Grodziec

3. Wiek

XVII - XX

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1350

ok 2000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

177

a) zabytkowa: ok 150 b) użytkowa;

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Katowickie

b) powiat

Będzin

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła  
kamień taw.

KAMIEŃ

b) sklepienia

CEGLA  
KAMIEŃCEGLA  
KAMIEŃ

c) stropy

KAMIEŃ

KAMIEŃ

d) wiązania dachu

drewno

DREwno

e) krycie dachu

dachówka

KAMIEŃ

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

0,015

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

naturalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na:

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenie  
u/oodbu-  
dowa  
u/o

VII. 1939 r.

ruine

50

XI. 1939 r.

-

50

XII. 1945 r.

-

50

1946

ruine (zabudowane wydobyte węgla  
spół. Karkonoska)

70

1946-47

odbudowane

100

XII. 1958

stan dobry

IX. 1964 - stan dobry

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzmianki o kościele w 1635 z fundacji  
Doroty Kątskiej.  
1794 - wzmianka o kościele jako ruinie  
1817 i 1846 - odbudowa  
1858 - wzmianka o kościele  
1911 - zniszczenie  
1946-47 - odbudowa

10. Udostępnienie

HACE

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od  
stacji w km

a) kolejowa

Będzin

4

b) autobusowa

Grodziec

1

22. Właściciel i jego adres

PRACOWNIA GROMADZKA

23. Użytkownik i jego adres

y.w.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku nr

65/98

rok

18. 11. 1993

miejsce przechowywania

11/60 z 28. 02. 1960

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer

hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie w posiadaniu autorów  
katalogu 1953.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTEKÓW



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis: Półokrąg na wierzchu góry na pn. od miasta  
Orientowany. Nawa prostokątna z półokrągłą apsydą  
od wch., sklepienie hemisferyczne, przy niej od pd. za-  
kryta na murze prostokąta i 2 kaplice od pd. i pn.  
na murze kwadratu, otwierające się do nawy  
arkadami o łukach półokrągłych, w pd. w grubości muru  
schodki na ambonę. Od zach. wieża na murze zbliżo-  
nym do kwadratu, otwierające się do nawy arkadami  
o łukach półokrągłych w dolnej kondygnacji kruchta, w niej  
w grubości muru schodki na chór muzyczny; w górnej  
pomieszczenie sklepienie kolebkowo z lunetami; kaplica pd.  
pn. i kruchta sklepienie kolebkowo z lunetami; kaplica pd.  
kolebkowo; w zakrystii suf. ścian nawy i kaplice  
o zdobione płycinami. Od rewnat n narożniki opięte  
zakrystii, grube korony obiega łaty kościelne  
z wieżami nad grzeblem weżna z łecna okienkami  
wzór jednorząd. — CWD, W-wa Bielańska 18, zam. Nr 2161/S2/III

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	prze



35. Uwagi różne

Wiśniewski J.X., Diocesa polsto-  
chorcha, Maniowska opocynska 1936  
Dworak Gutowska E., Gutowski K.,  
Powiat białski (katalog zabytków  
Stali w Polsce - Warszawa 1966, s. 16)

36. Wypełnij dnia 2.XII.64  
M. S. S.

37. Sprawdził dnia 20.XII.64  
Tęty Gadomski  
Adam Matkiewicz  
Andrzej M. Olszewski