

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

267

ŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

DOM

RYNEK 12.

II

2. Miejscowość

WIASO

BIELSKO-BIALA

3. Wiek

XVIII

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1570 1850

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

135

a) zabytkowa: 187 b) użytkowa: 374

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KATOWICE

b) powiat BIELSKO

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

BIELSKO-BIALA

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

9

c) lasy

b) autobusowa

BIELSKO-BIALA

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

22. Właściciel i jego adres

M.R.N.

e) krycie dachu

papa

c) piwnic

1

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

MUL. KOŁEBA. Z LUNETAMI  
FERRON. ZAMK. PODCIEMIA  
SWIETLIK IML. ZASLONIS NA  
GURTACH. LIZENY PRKONCE.  
KROKODYLIAM. DRUM TELAAM  
OWITE XIII. ELEW. WNIENI.  
FALSIWA. SICLYTOM. OKNA  
Z PRO FIL. KAM.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

BUDYNEK MIESZKALNY

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

KLEP - " - " -

17. Użytkowanie obecne

" - " - " -

18. Nadaje się do użycia na

" - " - " -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

W. XVIII. DATA 1955.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1955

REMONT. NAPRAWA DACHU. ELEKTRYFICACJA OKNA, DRZEW.

XII.1959.

STAN ZNISZCZENI: SZCZĄTKI PRZECIEKAJĄ FUNDAMENTY OKNA I MASA BRYL. STANOWIŁE PRZECI (1964)

90%

25. Rejestr zabytku Nr

112/60

26.02.1960

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



10. Udostępnienie

DOSTĘPNY.



skala: 1:200 . . .

31.



E D C B A Nr

ólnienie prac

Koszt  
tys. zł

zywiste

34. Inspekcje



Bibliogr.: E. M. Gubarev  
Pomnik bratko-bratki (Kat. Zak.  
kt. w Polsce VI/2, 1967, s. 12)



1964

36. Wypełnił dnia 4.XII.59.

Michał


37. Sprawdził dnia 1964

20. XII 59 J. Gąsowski  
A. M. Gubarev  
J. M. Gubarev

1964



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Bowd. num. i potzyl. na pl. pmt. ltr. 90 ps.  
 nom 180 p. - caum. podcizis. + pistrum. p. p. i.  
 uinow. Eler. 3-onie 12 pistrum (hijisym das)  
 Dack pogrosion, ltr pagy.

McCluer: E. M. Gubinsky  
Pope John Center (Nat. Zak.  
ht. w. Police V1/2, 1967, s. 12)



A969



## 32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

1964

Rzeczywiste

### 34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 4.XII.59.

37. Sprawdził dnia 1964  
20. XII 59 J. Gadowski  
S. M. Krawiec  
K. M. Olszewski