

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ŚLĄSKIE

1053

1. Obiekt zabytkowy

DOM MIESZKALNY ul. *Giebolwa* Armii Czerwonej Nr.17

2. Miejscowość

CIESZYN

MIASTO

3. Wiek

XVIII

4. Styl

b. cech stylowy

5. Kubatura m<sup>3</sup>

8300

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

930

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Katowickie

b) powiat

Cieszyn-miasto

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

cegła

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

10

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

podpiwn.

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Cieszyn

b) autobusowa

Cieszyn

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

lokatorzy i

sklepy Cieszyn

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr A-226/77

rok 2 XII 1977 898/68 z 28.04.1968  
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

wyposażenie elewacji z II poł. XIX w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

bud. mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

bud. mieszkalny

17. Użytkowanie obecne

bud. mieszkalny i sklepy

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany prawd. w XVIII w.

przebudowany w II poł. XIX w.

(elewacja frontowa)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

stan-wymagający ogólnego drobnego remontu

VIII.1967


Zaniedbany -uszkodzone tynki

10. Udostępnienie

doszępny



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



rskich

szczegółnienie prac

K o s z t  
tys. zł



owane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Bibliografia: Katalog Zabytków  
powiatu Cieszyn

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

VIII. 67 *Atakrolwa*