

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ŚLĄSKIE

wrocławskie

1. Obiekt zabytkowy

Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

2. Miejscowość

9m. Włocławek  
Myszów Mrzygód  
m. miastka

3. Wiek

bot. XVII

4. Styl

renesans

5. Kubatura m<sup>3</sup>

4.800

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 400 b) użytkowa: —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Katowice

b) powiat

Zawiercie

c) gmina

Myszów Mrzygód

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1.

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1.

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne

cmentarz kości.

0.52.

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Mrzygód

2 km.

b) autobusowa

Mrzygód

0.5 km.

22. Właściciel i jego adres

Parafia Rzym. - Kat. w Mrzygódzie  
i Kuria Diec. w Częstochowie

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzym. - Kat. w Mrzygódzie.

24. Inwestor i jego adres

116/78

25. Rejestr zabytku Nr

537 1187/72

rok 1957

2. VIII 1972  
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

Arch. Woj. Kom. Zab. Katowice

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Ściany opłastowane i ozdobione.  
Na zach. górnym koronującym prz. konsolkach.  
W wieży okna portale rzeźbione i dwa  
balkony przy zach. i północnym.  
W zw. ścianie wieży - płyta z białego  
marmuru przedst. portretu k. k.  
L. Zaborskiego v. 1821. Wnętrze  
polichromowane. Rzeźby portali: 4 balk.  
we 1. i 2. piętrze. 2. piętro rzeźbione.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Parafia istniejąca już w XV w.  
Obecny kościół zbud. w r. 1653 z fund.  
St. Wąsarychego, kapłana kłobuckiego.  
Wieża restaurowana 1781, spalona 1812. Ok.  
pot. w XIX zniszczenie kościoła przez pożar.

10. Udostępnienie

dobrze.

\* 1712-36 r. rozbud. (kaplica Matki Boskiej  
Łożanowej)

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

—

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.	—	—	—
XI. 1939 r.	—	—	—
XII. 1945 r.	niszczeniu uległa wieża i dach kościoła	25%	25%
1946	Odbudowano wieżę	—	50%
1954.	Otyłkowano zw. ściany kościoła	—	10%

VIII. 1962

stan dobry

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW



3. A.M. Obrowski; O. Solaciówna Powiat myśkoński  
(Kat. zab. nt. w Polsce VI, zes. 9); Warszawa 1962, s.  
18-22.